

点検・修理報告書

管理 No. 20191015
発行日: 2019 年 4 月 15 日

機種/型式	クラスBオートクレーブ BC-17		
作業年月日	2019 年 3 月 15 日		作業時間: Hr
顧客名	木村歯科医院	様	TEL:
所在地	広島県広島市南区宇品西5-11-1		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2015 年 5 月 7 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 13100050	運転回数: 2595 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
ドアが閉まらない			
原因			
ドアレバー取付けネジが破損し、ドアレバーが動かなくなっていた			
処置、作業内容			
ドアレバー交換 ドアパッキン交換 給排水タンクの清掃			
特記事項			
試運転調整に時間を要し、返却にお時間がかかり申し訳ございません。			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

広島市南区宇品西5丁目11番1-104号

木村歯科医院

ご署名 TEL(082)255-8148 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者

