

点検・修理報告書

管理 No.

20181208

発行日：2019 年 1 月 7 日

機種/型式	IC Washer		
作業年月日	2019 年 1 月 7 日		作業時間： Hr
顧客名	こやま歯科医院 様		TEL：
所在地	山口県周南市		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2018 年 12 月 27 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☒ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 100323	運転回数： 17 回	運転回数リセット： ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
2018.12.29 循環水圧低下			
2018.12.29 手動停止			
2018.12.29 循環水圧低下			
原因			
コックを洗浄する時に水が漏れ置き方を誤り循環水が少なくなり、エラーが出たと思われた。			
処置、作業内容			
給水、給湯 流量計 問題ナシ			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名



印

修理業者

株式会社IHIAグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者

作業者



小山