

点検・修理報告書

管理 No. 20190820
発行日： 2019 年 8 月 20 日

機種/型式	BC-17		
作業年月日	2019 年 8 月 20 日		作業時間： Hr
顧客名	うらさき歯科 様	TEL：	
所在地	広島県三原市明神2-11-10		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 13100054	運転回数： 2210回	運転回数リセット： ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・エラー30 缶内高温異常			
・エラー31 缶内加圧異常			
原因			
・缶内を真空にするポンプの性能が低下し、規定時間内に真空にできず、エラーが発生した。			
・缶内の圧力を測定するセンサーにキズがあったため、正常に圧力を測定できず、エラーが発生した。			
処置、作業内容			
・測温抵抗体（缶内の圧力を測定するセンサー）と、真空ポンプを新品交換しました。			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	測温抵抗体		1 本		
2	真空ポンプ		1 個		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名

うらさき歯科
年 月 日
裏崎 英之
広島県三原市明神2丁目11番10号
(0848) 64-0422 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者
富田	安田