

# 点検・修理報告書

管理 No. 20190347  
発行日: 2019 年 3 月 27 日

|       |                                                                                        |                                                            |          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|
| 機種/型式 | クラスBオートクレーブ IC Clave                                                                   |                                                            |          |
| 作業年月日 | 2019 年 3 月 27 日                                                                        |                                                            | 作業時間: Hr |
| 顧客名   | 岡本歯科クリニック                                                                              | 様                                                          | TEL:     |
| 所在地   | 鳥取県鳥取市桂木800                                                                            |                                                            | ご担当 様    |
| 販売店   |                                                                                        |                                                            | ご担当 様    |
| 納入年月日 | 2015 年 5 月 7 日                                                                         | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> | 付属品      |
| 作業区分  | 保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目                       | 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>                         |          |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                            |          |

|                              |              |         |                                                                    |
|------------------------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 装置情報                         | 製造番号: 100367 | 運転回数: 回 | 運転回数リセット: <input type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 未実施 |
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴              |              |         |                                                                    |
| エラー12 ドアセンサー異常               |              |         |                                                                    |
| 原因                           |              |         |                                                                    |
| ドアロックのピンの摺動性が悪くなり、ピン穴に入らなかった |              |         |                                                                    |
| 処置、作業内容                      |              |         |                                                                    |
| ドアロックピンの研磨                   |              |         |                                                                    |
| 特記事項                         |              |         |                                                                    |
| 缶内温度センサー、SG温度センサーを交換（日本製）    |              |         |                                                                    |

|                                                              | 交換部品名称 | 部品コード | 数量    | 単価    | 小計     |
|--------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|--------|
| 1                                                            |        |       |       |       |        |
| 2                                                            |        |       |       |       |        |
| 3                                                            |        |       |       |       |        |
| 4                                                            |        |       |       |       |        |
| 5                                                            |        |       |       |       |        |
| 6                                                            |        |       |       |       |        |
| 7                                                            |        |       |       |       |        |
| <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> |        |       | 1. 有償 | 2. 無償 | 部品代 合計 |
|                                                              |        |       |       |       | 技 術 料  |
|                                                              |        |       |       |       | 出 張 料  |
|                                                              |        |       |       |       |        |
|                                                              |        |       |       |       | 合計     |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

岡本歯科クリニック

〒684-1104 鳥取県鳥取市桂木800  
TEL 0857-53-1180 FAX 0857-53-1189

修理業者

株式会社IHIアグリテック  
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
TEL: 086-944-6528  
FAX: 086-942-9030



小柳