

点検・修理報告書

管理 No. 20190523

発行日：2019 年 5 月 23 日

機種/型式	I C C a l v e		
作業年月日	2019 年 5 月 15 日		作業時間： Hr
顧客名	コープ共立歯科 様	TEL：	
所在地	広島県広島市安佐南区中須2-20-39		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 広島支店		ご担当 様
納入年月日	2018 年 7 月 25 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 100345	運転回数： 140
------	--------------	-----------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・エラー18 滅菌異常

原因

・真空弁の故障により缶内圧力が低下しエラー発生しました。

処置、作業内容

・真空弁部品交換作業しました。

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	真空弁		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 ☐ 2. 無償 ☒	部品代 合計	
				技 術 料	
				出 張 料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日
広島市安佐南区中須二丁目20-30

コープ共立歯科

ご署名 電話 (082) 830-5181 印

修理業者

株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
富田	小柳
'19/05/23	'19/05/23