

点検・修理報告書

管理 No. 20191015
発行日: 2019 年 5 月 29 日

機種/型式	クラスBオートクレーブ BC-17		
作業年月日	2019 年 5 月 29 日		作業時間: Hr
顧客名	藤原歯科クリニック	様	TEL:
所在地	広島県東広島市		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2015 年 7 月 14 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 14090196	運転回数: 137 / 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
ドアを開ける事ができない			
原因			
ドアハンドルの緩み			
処置、作業内容			
ドア開閉クラッチの調整			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
				技術料	
				出張料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019 年 5 月 29 日

ご署名 藤原 知永 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者
	小 山

《不具合対応報告書》

担当者: 小山

【発生日】 2019 年 5 月 29 日
 【対応日】 2019 年 5 月 29 日
 【連絡元】 ☒ モリタ (担当者: 金藤)
☐ ユーザー
☐ その他 ()
 【ユーザー名 & 県名】

藤原 幸科 クリニック

総運転 (371 回)

BC-17 通知後運転 80 回

IC Washer 【機番: 】

IC-Clave 【機番: 14090196】

【症状】

【症状】

ドアを開ける事ができない

【対応方法】 ☐ 引取り修理 (代替機no.)

☐ 現地対応

《対応内容》 ☐ 部品交換 ()
☐ その他 ()

【対応方法】 ☐ 引取り修理 (代替機no.)

☒ 現地対応

《対応内容》 ☐ 部品交換 ()
☐ その他 ()

【給水方法】 ☐ 水

☐ 水 & お湯

【給水方法】 ☐ アイオニー使用

☐ 精製水購入

☐ その他 ()

【ラック種類】 ☐ 標準ラック

☐ ハンドピース用ラック

《メクラ栓の使用》 ☐ 有 ☐ 無

《SUSフィルターの洗浄》 ☐ 有 ☐ 無

【滅菌バッグ】 ☐ ディスポ

☐ リユース

【網の種類】 ☐ トレー棚

☐ 網バスケット

【備考】

【ハンドピースの滅菌】 ☐ 有 ☐ 無

【設置場所】

【備考】 3月20日 修理機 が戻, てきた時より、ドアハンドルの
 グラッキがあった。 ドアを開けにくい感じだった
 (デモ機 と比べると)