

器具除染用洗浄機 IC Washer点検報告書

お客様用

お客様	名称	くろた歯科 様	製造番号	100/33	点検実施日	2019.11.11	承認印	
	住所	広島県東市郷町6-31	運転回数	502	点検実施者	川本		
	納入場所		サービス形態		モリタ担当者			

ドア機能

- ☒ ドア開閉動作
- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ ドアフックの掛かり・押付け強さ
- ☒ ドア締め付けスイッチの作動
- ☒ インターロックの作動
- ☒ テンションスプリングの取付け・伸び
- ☒ ドアパネルの取付け・キズ
- ☒ ドアヒンジの動作
- ☒ ドア手動開放レバーの作動
- ☒ ドア開放スイッチONの際の開放量

薬剤ポンプ(洗剤・仕上剤)

- ☒ 薬剤レベルセンサー配線、配管取付
- ☒ 薬剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ☒ ポンプチューブの潰れ・漏れ
- ☒ ローラーポンプの作動
- ☒ 薬剤投入量
- ☒ 薬剤レベルセンサーの作動

乾燥ユニット

- ☒ 乾燥ファンの取付け
- ☒ 乾燥ファンの作動・異音
- ☒ 乾燥ヒータの取付け状態・配線の劣化
- ☒ 乾燥ヒータの作動
- ☒ プレフィルタのつまり・汚れ
- ☒ HEPAフィルタのつまり・汚れ

配管系

- ☒ 外部給水・給湯配管の継手・ホースの損傷・漏れ
- ☒ 外部排水継手・ホースの損傷・漏れ
- ☒ 給水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 排水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 循環回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 乾燥回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 給水弁の作動・漏れ
- ☒ 給湯弁の作動・漏れ
- ☒ 水位圧力スイッチの取付け・漏れ
- ☒ 給水タンク・凝縮タンクの取付け・漏れ

ポンプ

- ☒ 循環ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 循環ポンプの作動・異音
- ☒ 防振ゴムの取り付け・劣化
- ☒ 排水ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 排水ポンプの作動・異音
- ☒ 凝縮排水ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 凝縮排水ポンプの作動・異音

洗浄槽

- ☒ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れ
- ☒ 槽内LEDの点灯
- ☒ 洗浄アームの回転
- ☒ 洗浄アームの変形・損傷・つまり清掃
- ☒ ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ
- ☒ 排水口フィルタの汚れ・詰まり
- ☒ 加温ヒータの汚れ・損傷・変形
- ☒ ヒーター過昇防止器の取付け・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示
- ☒ 電源スイッチの作動
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続
- ☒ メモリーカードへの書き込み確認
- ☒ 圧力センサーの取付け
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色(加温・乾燥)

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの固定・ゴムシートの設置
- ☒ 外装の汚れ・損傷
- ☒ 制御パネルカバーの汚れ・損傷

消耗品の交換

- ☒ ドアパッキン
- ☒ プレフィルタ
- ☒ HEPAフィルタ
- ☒ 洗剤・仕上剤ポンプチューブ

性能評価

- ☒ インジケーターによる残渣判定(TOSI)

運転確認

合 . 否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎をつける。

交換部品	数量
プレフィルタ	1
HEPAフィルタ	1
DPIチューブ	2
ドアパッキン	1セット

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒804-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030

クラスBオートクレーブ IC Clave点検報告書

お客様	名称	くらぶ歯科クリニック	製造番号	100160	点検 実施日	2019.11.11	ご承認印	
	住所	広島県呉市郷町6-31	運転回数	4533	点検 実施者	三宅		
	納入場所		サービス形態		モリタ 担当者			

計装(安全)

- ☒
- 圧力計ゼロ設定

ドア

- ☒ ブラケットの溶接状況確認
- ☒ ドアカバーのねじ緩みの確認
- ☒ ドアセンサ作動確認
- ☒ ドアロックセンサ作動確認
- ☒ ドアロックピンの動きの確認
- ☒ 内蓋のキズ・汚れ
- ☒ 運転中のドアからの水漏れ

缶体

- | | |
|---|--------------------------|
| ✓ | 割れ・キズ・腐食・汚れの有無 |
| ✓ | 缶内温度センサの汚れ |
| ✓ | トレー棚・滅菌トレー（網バスケット）の破損、汚れ |
| ✓ | 缶内フィルタの損傷・汚れ |

配管系

- ✓ テフロンチューブ・継手の損傷、漏れ
- ✓ シリコンチューブ・継手の損傷、漏れ
- ✓ 給気弁の動作確認
- ✓ 排蒸弁の動作確認
- ✓ 真空・排気弁の動作確認
- ✓ 蒸気弁の動作確認(3方弁)
- ✓ 回水弁の動作確認(3方弁)
- ✓ 排水コネクタの漏れ・破損
- ✓ 安全弁(缶内)の漏れ
- ✓ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ✓ ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸氣發生器

- | | |
|---|------------------|
| ✓ | ソケット他溶接割れ・漏れ |
| ✓ | 蒸気発生器からの漏れ |
| ✓ | ヒーター取り付け状態・漏れ |
| ✓ | サーモスタットの設定温度確認 |
| ✓ | 給水ポンプの作動状態・異音・漏れ |

真空ポンプ

- ☒ 真空到達速度(P1)の確認

給水タンク

- | | |
|---|-------------------|
| ✓ | 給水タンクの損傷・漏れ |
| ✓ | シリコンチューブの折れ、裂けの確認 |
| ✓ | 蓋の損傷・割れ |
| ✓ | フロートセンサー(L)の作動確認 |
| ✓ | フロートセンサー(H)の作動確認 |

排水タンク

- | | |
|---|---------------|
| ✓ | タンクの汚れ・漏れ |
| ✓ | フロートスイッチの作動確認 |

電装系

- ✓ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ✓ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ✓ 電源スイッチの作動状態
- ✓ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ✓ 各基板のコネクター・緩み確認
- ✓ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ✓ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ✓ 圧力センサーの取付け状態
- ✓ SD基板の腐食の確認

外装・設備

- | | |
|----|-------------------|
| 1/ | 設置場所の水平確認 |
| 2/ | 本体のフロント側が高いことの確認 |
| 3/ | アジャスタの緩み・破損の確認 |
| 4/ | 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷 |

制御

- | | |
|---|----------------------------|
| ✓ | 運転プログラムのVerの確認および最新Verへの更新 |
| ✓ | SDカードへの書き込みの確認 |

消耗品

- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアークリナーのつまり、汚れ

性能評価

- | | |
|---|-----------------|
| ✓ | B&Dテスト実施 |
| ✓ | コンパクトPCDによる判定 |
| ✓ | TESTバキューム |
| ✓ | 温度センサーの調整(VR調整) |

運転確認

☒ 是 ☐ 否

インジケータ貼り付け

【

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品	数量
・トリアッキン	1

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX: 086-942-9030