

点検・修理報告書

管理 No. 20197566

発行日: 2019年11月13日

機種/型式	ウォッシャーディスイネクター WD-150		
作業年月日	2019 年 11 月 1 日		作業時間: Hr
顧客名	河上歯科医院	様	TEL:
所在地	広島県尾道市則末町8-20		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 14080155	運転回数: 5926
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
エラー 3 機器内漏水		
原因		
・循環経路の配管のホースバンド部より水漏れ ・排水ポンプに水がかかり排水ポンプが劣化していました		
処置、作業内容		
・循環ポンプの配管交換 ・排水ポンプの交換		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償	2. 無償	
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

〒722-0024 尾道市西則末町8-20
医療法人社団・仁至堂 河上歯科医院
理事長 河上雄之介
TEL 0848-22-2882

ご署名

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
富田	安田
'19/11/01	'19/11/01