

点検・修理報告書

管理 No. QM-043
発行日: 2019年 11月 8日

IC Clave		
作業年月日	2019年11月8日	作業時間: 8 Hr
顧客名	しらがみ歯科クリニック 様	TEL:
所在地	島根県益田市久城町911-2	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100169	運転回数: 2980回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー 2 8 缶体ヒーター温度異常発生		
原因		
・ 缶体ヒーターの温度センサへ制御基板を接続するコネクタの3本の端子のうち1本が緩んでおり、接触不良状態となっておりました。		
処置、作業内容		
・ 端子を確実に締めなおしました。		
特記事項		
・ 排水コネクタが汚れておりましたので、新品と交換させていただきました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	排水コネクタ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☒ 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

島根県益田市久城町911番2
医療法人 しらがみ歯科
ご署名 理事長 白 上 憲 和

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	三宅
'19/11/06	'19/11/06	'19/11/06