

点検・修理報告書

管理 No. 19180
発行日：2020 年 5 月 15 日

機種/型式	WD-150		
作業年月日	2020 年 1 月 27 日		作業時間： 8 Hr
顧客名	河上歯科 様		TEL：
所在地	広島県尾道市西則末町 8 - 2 0		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14080155	運転回数： 6140回
------	----------------	-------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・エラー 3 機器内漏水エラーが発生しました。

原因

・循環ポンプ出口配管接続部より漏れがありました。

処置、作業内容

・漏洩箇所のホースバンドを締めなおしました。

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	配管 c		/		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

〒722-0024 尾道市西則末町 8-20
医療法人社団・仁至会 河上歯科医院
理事長 河上雄之介
TEL 0848-22-2882

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池 '20/03/29	環境PJサービス '20/01/27 富田	環境PJサービス '20/01/27 安田