

点検・修理報告書

管理 No. 20171
発行日: 2020年9月2日

クラスBオートクレーブ IC Clave	
作業年月日	2020年8月30日 作業時間: 8 Hr
顧客名 所在地	コープ共立歯科 様 TEL: 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100345	運転回数: 551回
不具合状況、依頼内容、異常履歴 ・エラー16 蒸気注入異常が発生した。		
原因 ・蒸気弁が故障しておりました。(作動しない場合がある)		
処置、作業内容 ・蒸気弁を新品交換しました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気弁		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020年9月2日
 広島市安佐南区中須二丁目20-39
コープ共立歯科
 ご署名 電話 (082) 830-5181 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL: 086-944-6528
 FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	三宅
20/09/02	20/09/02	20/09/02