

点検・修理報告書

管理 No. 19286
発行日: 2020年4月30日

クラスBオートクレーブ IC Clave		
作業年月日	2020/4/21	作業時間: 8 Hr
顧客名	上田ひろた歯科医院 様	TEL:
所在地	広島県広島市佐伯区五日市町大字石内6782-1	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100074	運転回数: 2302回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー 1 1 蒸気発生器高温異常が発生した。		
・エラー 1 6 蒸気弁故障が発生した。		
原因		
・蒸気温度センサが故障しておりました。		
・蒸気弁が故障しておりました。		
処置、作業内容		
・蒸気温度センサと蒸気弁を交換しました。		
特記事項		
・シャトルバルブ、圧力センサおよび周辺の配管汚れがひどいので、交換いたしました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気温度センサ		1		
2	蒸気弁		1		
3	シャトルバルブ		1		
4	圧力センサ		1		
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020年 5月 18日

ご署名 上 田 浩 印 大

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊 '20/04/30 池	富 '20/04/30 田	三 '20/04/30 宅