

点検・修理報告書

管理 No. S-0202005
発行日: 2021年 2月 18日

機種/型式	WD-150		
作業年月日	2020 年 1 月 15 日	作業時間:	Hr
顧客名	岡本歯科医院 様	TEL:	
所在地	広島県福山市松永町352-13	ご担当	様
販売店		ご担当	様
納入年月日	2014 年 8 月 20 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 14060081	運転回数: 5612
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー16 槽内温度低下1		
・機械室水漏れ有		
・排水ポンプ異音		
原因		
・中段ラックスブレードアームの動作不良		
・配管Cより水漏れ		
・排水ポンプ異音		
処置、作業内容		
・中段ラックスブレードアーム交換		
・配管Cバンド増し締め、水漏れ確認		
・排水ポンプ交換		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	排水ポンプ		1		
2	スプレーアーム (中段)		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021年 2月 18日

ご署名



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊地	環境PJサービスG 富田	環境PJサービスG 安田
'21/02/18	'21/01/05	'21/01/05