

# 点検・修理報告書

管理 No. 21017  
発行日: 2021年4月13日

|                      |                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| クラスBオートクレープ IC Clave |                                                                                                                                   |
| 作業年月日                | 2021年4月9日 作業時間: 8 Hr                                                                                                              |
| 顧客名                  | 木村歯科医院 様                                                                                                                          |
| 所在地                  | 広島県東広島市黒瀬町丸山1420-1                                                                                                                |
| 販売店                  | TEL: 様                                                                                                                            |
| 納入年月日                | 2018 年 12 月 10 日 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> 付属品 様                                                 |
| 作業区分                 | 保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>                               |
| 出張・引取                | 修理 <input checked="" type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/> |

|                                                                                                                                                  |              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 装置情報                                                                                                                                             | 製造番号: 100376 | 運転回数: 3224回 |
| <p>不具合状況、依頼内容、異常履歴</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 医院の単独ブレーカが落ちた。</li> <li>・ 本体後ろ側から水漏れ。</li> </ul>                                 |              |             |
| <p>原因</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 真空ポンプから水漏れしておりました。経年劣化による水漏れと考えられます。</li> <li>・ 水漏れによる漏電により、医院様の漏電ブレーカが落ちたと考えられます。</li> </ul> |              |             |
| <p>処置、作業内容</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 真空ポンプを新品交換いたしました。</li> </ul>                                                             |              |             |
| <p>特記事項</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ サーキットプロテクタを新タイプに交換いたしました。</li> </ul>                                                        |              |             |

|   | 交換部品名称     | 部品コード       | 数量     | 単価 | 小計 |
|---|------------|-------------|--------|----|----|
| 1 | 真空ポンプ      |             | 1      |    |    |
| 2 | サーキットプロテクタ |             | 2      |    |    |
| 3 |            |             |        |    |    |
| 4 |            |             |        |    |    |
| 5 |            |             |        |    |    |
| 6 |            |             |        |    |    |
| 7 |            |             |        |    |    |
|   |            | 1. 有償 2. 無償 | 部品代 合計 |    |    |
|   |            |             | 技 術 料  |    |    |
|   |            |             | 出 張 料  |    |    |
|   |            |             |        |    |    |
|   |            |             | 合計     |    |    |

## お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 4 月 16 日

ご署名 木村 度子 印

修理業者

株式会社IHアグリテック  
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
TEL: 086-944-6528  
FAX: 086-942-9030

| 品証       | 責任技術者    | 作業者      |
|----------|----------|----------|
| 菊池       | 富田       | 三宅       |
| 21/04/12 | 21/04/12 | 21/04/12 |