

点検・修理報告書

管理 No. 20804

発行日: 2021/2/8

ウォッシャーディスイنفクター IC Washer			
作業年月日	2021年2月8日		作業時間: 8 Hr
顧客名	はしもと歯科医院 様		TEL:
所在地			ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 100191	運転回数: 1257回
------	--------------	-------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

- ・運転中に電源が落ちた。
- ・電源が復旧した時には、モリタロゴから動かなくなった。

原因

- ・循環ポンプの接続配管から水が漏れておりました。この水がDC 24V電源にかかってショートしておりました。そのために、漏電ブレーカが作動したと考えられます。
- ・DC 5V電源も水がかかって保護回路が作動した状態でしたが、故障はしておりませんでした。そのために、電源が復旧した時には、画面は点灯しました。しかし、DC 24V電源が故障しているため、モリタロゴが動かなかったと考えられます。

処置、作業内容

- ・水漏れ箇所を修繕いたしました。
- ・DC 24V電源を交換しました。
- ・故障はしておりませんが、DC 5V電源も交換しました。

特記事項

- ・劣化が進んでいたため、以下の部品を交換しました。

ドアパッキン、乾燥ヒーター、ドアロック機構、漏電ブレーカ

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	DC 24V電源		1		
2	DC 5V電源		1		
3	ドアパッキン		1		
4	乾燥ヒーター		2		
5	漏電ブレーカ		1		
6	ドアロック機構		一式		
7					

1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
	技 術 料	
	出 張 料	
	合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

〒730-0846
広島市中区西川町12-3 日
はしもと歯科医院
院長 橋本 隆
TEL: 082-503-0808
ご署名



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	佐藤
'21/02/08	'21/02/08	'21/02/08