

点検・修理報告書

管理 No. 20470
発行日: 2021年2月23日

クラスBオートクレーブ IC Clave	
作業年月日	2021年2月22日 作業時間: 8 Hr
顧客名	岡崎歯科口腔外科 様
所在地	TEL: 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 □ 外 □ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100478	運転回数: 600回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー16 蒸気注入異常が発生した。		
・排水コネクタが接続困難。		
原因		
・蒸気弁の動作不良が確認されました。		
これにより、缶内に蒸気が注入されず、本エラーが発生したと考えられます。		
処置、作業内容		
・蒸気弁を交換いたしました。		
特記事項		
・製品側のコネクタに異常は見られませんでした。確認用の排水ホースで着脱確認しましたが、良好でした。		
設置時にお客様の排水コネクタを確認させてください。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気弁		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名

2021年 3月 9日



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	三宅
'21/2/23	'21/2/23	'21/2/23