

点検・修理報告書

管理 No. 210556
発行日：2021 年 10 月 7 日

機種/型式	WD-150		
作業年月日	2021 年 9 月 29 日		作業時間： 6 Hr
顧客名	メープルヒル病院 様		TEL： 0827-57-7451
所在地	広島県大竹市九波5-2-1		ご担当 様
販売店	(株)東歯科商店		ご担当 様
納入年月日	2015 年 9 月 13 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14080167	運転回数： 1266
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー 3 機器内漏水		
原因		
・ 機体内部の循環ポンプを繋ぐ配管ゴムが破損。その部分からの水漏れに漏水センサーが反応した		
処置、作業内容		
・ 配管ゴムC交換		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	配管ゴムC		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償	2. 無償	
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021 年 10 月 8 日

ご署名 齋藤寿代



修理業者 株式会社 IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	安田
'21/10/07	'21/09/29	'21/09/29