

器具除染用洗浄機 IC Washer点検報告書

モリタ用
作業用
IH用

お客様	名称	友成デンタルオフィス 様	製造番号	100135	点検 実施日	2021年10月15日	ご承認 印 藤原
	住所	広島市中区上幟町3-21	運転回数	3777	点検 実施者	エムシーサービス(株)西村	
	納入場所		サービス形態		モリタ 担当者		

ドア機能

- ☒ ドア開閉動作
- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ ドアフックの掛かり・押付け強さ
- ☒ ドア締め付けスイッチの作動
- ☒ インターロックの作動
- ☒ テンションスプリングの取付け・伸び
- ☒ ドアパネルの取付け・キズ
- ☒ ドアヒンジの動作
- ☒ ドア手動開放レバーの作動
- ☒ ドア開放スイッチONの際の開放量

薬剤ポンプ(洗剤・仕上剤)

- ☒ 薬剤レベルセンサー配線、配管取付
- ☒ 薬剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ☒ ポンプチューブの潰れ・漏れ
- ☒ ローラーポンプの作動
- ☒ 薬剤投入量
- ☒ 薬剤レベルセンサーの作動

乾燥ユニット

- ☒ 乾燥ファンの取付け
- ☒ 乾燥ファンの作動・異音
- ☒ 乾燥ヒータの取付け状態・配線の劣化
- ☒ 乾燥ヒータの作動
- ☒ プレフィルタのつまり・汚れ
- ☒ HEPAフィルタのつまり・汚れ

配管系

- ☒ 外部給水・給湯配管の継手・ホースの損傷、漏れ
- ☒ 外部排水継手・ホースの損傷、漏れ
- ☒ 給水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 排水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 循環回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 乾燥回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 給水弁の作動・漏れ
- ☒ 給湯弁の作動・漏れ
- ☒ 水位圧カススイッチの取付け・漏れ
- ☒ 給水タンク・凝縮タンクの取付け・漏れ

ポンプ

- ☒ 循環ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 循環ポンプの作動・異音
- ☒ 防振ゴムの取り付け・劣化
- ☒ 排水ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 排水ポンプの作動・異音
- ☒ 凝縮排水ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 凝縮排水ポンプの作動・異音

洗浄槽

- ☒ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れ
- ☒ 槽内LEDの点灯
- ☒ 洗浄アームの回転
- ☒ 洗浄アームの変形・損傷・つまり清掃
- ☒ ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ
- ☒ 排水口フィルタの汚れ・詰まり
- ☒ 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ☒ ヒーター過昇防止器の取付け・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示
- ☒ 電源スイッチの作動
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続
- ☒ メモリーカードへの書き込み確認
- ☒ 圧力センサーの取付け
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色(加温・乾燥)

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの固定・ゴムシートの設置
- ☒ 外装の汚れ・損傷
- ☒ 制御パネルカバーの汚れ・損傷

消耗品の交換

- ☒ ドアパッキン
- ☒ プレフィルタ
- ☒ HEPAフィルタ
- ☒ 洗剤・仕上剤ポンプチューブ

性能評価

- ☒ インジケーターによる残渣判定(TOSI)

運転確認	
合	否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品	数量
DPIチューブASSY	2
扉パッキン上	1
扉パッキン下	1
HEPAフィルター	1
プレフィルター	1
ジョイントゴム	1
フィルター3	1

株式会社IHI物流産業システム
 環境ソリューションBU サービスグループ
 〒804-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030

作業報告書

M エムシーサービス株式会社

請求先用

管理No.	5178	作業日/納入日	2021/10/15(金)	ご依頼日/受付	2021/10/11(月)
お得意様	友成デンタルオフィス 様			ご依頼者	様
住所	広島県広島市中区上幟町3-21			室名	
TEL	082-223-8020			保守契約	
実施センター	岡山SC	TEL	086-738-0030	作業者	西村敦司
同行		同行		同行	
メーカー	IHI物流産業システム	型式	IC Washer -		
機種名	ウォッシャー・ディスインフェクター	医療機器区分	3区分	特定保守	非該当
		製造番号	100135	運転回数	3777 回
機器2型		製造番号		機器3型	
機器4式				機器5式	
作業区分	点検(既存)	完了・継続	完了	継続	
				有料・無料	有料 無料
請求先	株式会社IHI物流産業システム 環境ソリューションBU			注文No.	
支店名		ご担当者	廣瀬 様	見積No.	
連絡事項					

ご依頼内容・現象	定期保守点検。		原因
	エラーNo・コード		

処置	☒ 部品交換 ☒ 各部清掃 ☒ 動作確認 ☒ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表参照) ☒ 試運転	☒ 各部増締 ☐ グリスアップ ☐ 設定・PG確認 ☒ 異常なし	点検報告書に基づき作業実施致しました。 定期交換部品を交換致しました。

交換部品	部品コード	交換部品	数量	単価	金額	備考	請求先備考
	-なし	DPIチューブASSY	2.00	0	0		支給品
	-なし	扉パッキン上	1.00	0	0		支給品
	-なし	扉パッキン下	1.00	0	0		支給品
	-なし	HEPAフィルター	1.00	0	0		支給品
	-なし	プレフィルター	1.00	0	0		支給品
	-なし	ジョイントゴム	1.00	0	0		支給品
	-なし	フィルター3	1.00	0	0		支給品

作業費用	点検料	平日	30,000 円	合計	部品合計	円
	技術料	H X 名 X 円 =	円		作業合計	72,700 円
	派遣料	1.0 名 X 100 円 X 310 km X 回 =	31,000 円			円
			円			円
	宿泊費	泊 X 名 X 円 =	円			
	諸経費		3,000 円		税別合計金額	72,700 円
	高速代		7,300 円		消費税(10%)	7,270 円
	駐車代		1,400 円		ご請求額	79,970 円

お客様への伝言	
---------	--

作業者	お客様サイン	責任技術者	検印	納品書
	藤原			

納品書No.