

点検・修理報告書

管理 No.

210221

発行日:

2021年10月8日

機種/型式	クラスBオートクレーブ BC-17		
作業年月日	2021 年 9 月 1 日		作業時間: 8 Hr
顧客名	せとうみ歯科医院 様	TEL: 0823-43-1700	
所在地	広島県呉市宝町2番23-1-304		ご担当 様
販売店	東歯科商店	ご担当 平田 様	
納入年月日	2015 年 6 月 10 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		


装置情報	製造番号: 14090174	運転回数: 回
------	----------------	---------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

- ・エラー30 缶体真空異常

原因

- ・機体内部 吸気弁チューブの破損による缶体からの真空もれ



処置、作業内容

- ・吸気弁チューブ交換
- ・各種点検・清掃・運転動作確認

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	吸気弁チューブ				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

R3 年 10 月 11 日

ご署名

品証	責任技術者	新作業者
菊池	富田	安田
'21/09/21	'21/09/02	'21/09/01

修理業者

株式会社IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030