

D 作業報告書

商標	井上秀人 歯科バースクリニック様			ご承印
住所	北九州市小倉南区湯川1-2-3			井上秀人
TEL	093-922-8841	室名		ご依頼
機種型式	BC-17	号機	1947	回
完	継続	有料	無料	製番
取扱業者名	14060082			様
ご担当者			様	

作業日 20 17 年 12 月 16 日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 性能点検	5 点検	9 点検 (摘要)
サービス形態	1 保守契約	2 性能点検	3 CM	医療機器	3	区分
作業区分	60 製品改良	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能点検	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC
						80 プター
						90 その他

メモ

特記事項

諸君: IHI プリマ

①管理 No. 797339

②作業日 20 17 12 06

③Jコード 0939228841

④⑤機種コード 11 - 71

⑥製造 No. 14060082

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード 32-201-1

⑨実施SC 66

⑩技術者 37

⑪同行・応援

⑫原因・処理

ご依頼内容・現象

エラー30が毎回発生する

原因 (排蒸行程において)

真空ポンプの作動不良の為。

処置 ①/22 排蒸弁、真空弁分解・清掃実施

組付け後、試運転。デジタルOK

①/24以降エラー30再発。②/16 真空ポンプ

取寄せ後、真空ポンプ交換。

組付け後、デジタルモードにて2回運転テスト

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
T00101420	真空ポンプ	1		62,000

1	基本・搬付・点検・性能点検 (見積書No.)	
2	技術料 3 H × 1 名 × 2,500 円	30,000
3	派遣料 2 回 × 1 名 × 7,200 円 (市内料金)	14,400
4	宿泊費 泊 × 名 × 円	
5	諸経費	6,000
6		

最終確認チェック

☐ 漏れ ☒ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☒ 安全装置動作

☐ 継縁 ☒ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

別の機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警告・Er

☐ 漏れあり ☐ 異音あり

☐ 故障あり ☐ 劣化あり

部位

☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし

部署長 検印 入力 納品書

曾我 29.12.1 部

北九州 実施者 久岡

TEL

料金内訳

⑬A

部品代 62,000

⑬B

技術料等 50,400

⑬

値税 2,400

⑬

税別合計金額 110,000

B

消費税 8,800

ご請求金額 118,800

納品書 No. 7978