

平成27年12月16日

受付No. 023

株式会社IHシパウラ

品質保証部

岡山 FAX(086) 942-9030

IC Clave・IC Washer 不具合報告書

TEL 0246-88-7407
FAX

支店名	モリタ福岡	担当者名	永谷 様
ユーザー名	陣内歯科	お客様担当者	様
納品年月日	2015/9/26	機種名/機番	ICW / 100011
発生年月日	2015/12/21	発生場所	佐賀市白山2-8-22

不具合内容

症状

扉の内側のガラスがくもる年内に何とかしてほしい。

原因

ガラス内水漏れによる新品機入れ替え予定 2016.1.28

100032号機

品保本 '16/01/08 太田	品証 '16/01/08 塚本	営業サービス '15/12/21 安田
------------------------	-----------------------	---------------------------

回 答

【記入欄】

＜原因＞

パッキンとガラスのシール性が悪く、パッキンが蒸気を吸収できなくなり、ガラスが徐々にくもったと思われる。

＜対策＞

パッキンとガラスのシール性の確認、業者への指導を行った。

品証

品保本 '16/02/04 太田	菊 '16/01/25 池	中 '16/01/25 村	日 '16/01/25 高
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------