

受付No. 049

品質保証部

IC Clave・IC Washer 不具合報告書

TEL 029-275-4184
FAX

支店名	モリタ福岡支店	担当者名	
ユーザー名	おがわ歯科	お客様担当者	
納品年月日	2016/1/14	機種名/機番	IC C/100053
発生年月日	2016/2/29	発生場所	福岡県糟屋郡新宮町

不具合内容【2/29 エムシー報告書より】

●内容

- ①エラー14:真空時間オーバ異常が発生。その後リークテストも完了できない
②扉パッキン再セット。パッキンおよび当たり面清掃チェック→締め付け調整後
リークテスト実施→NGのため製品入替(100086号)

●設置環境

左右200mm以上。上面側は開放

品保本
'16/03/01
太田

品証
'16/03/01
塚本

中澤

回 答

確認) 返却機を運転し確認し、バキュームエラーが再現できた。

原因) 放熱器の接続部が緩んでいたもので、増し締めし、再度、バキュームテストを実施、問題なく作動した。

証品

品保本
'16/06/07
太田

環開
'16/06/03
中村

菊
'16/06/03
池

江
16/06/03
国