

点検・修理報告書

管理 No. 20180604

発行日: 2018年 6月 4日

IC Washer	
作業年月日	2018 年 5 月 16 日 作業時間: 10 Hr
顧客名	ナチュラルティース様 TEL:
所在地	長崎県平戸市生月町老部浦3-1 ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 福岡支店 ご担当 様
納入年月日	2016 年 7 月 28 日 保証期間 内 ☒ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100144	運転回数: 648	タッチパネルVer. 01.07 CPU Ver. 001012
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
① エラーNo.1 漏洩検出			
原因			
① 乾燥空気ライン継手亀裂部より水漏れによる漏洩センサー検知。			
処置、作業内容			
① 乾燥空気ライン継手部品の交換作業。			
特記事項			
① 試運転確認正常に終了。			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	ジョイントカンソウ		1 個		
2	ドア開閉対策部品		1 式		
3	シリコンシート固定金具取付		1 式		
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			〒859-5702 長崎県平戸市生月町老部浦3-1		
			医療法人 NATURAL TEETH		
			理事長 年 高崎智也 日		
			TEL 0950-26-5555 印		

お客様ご確認署名欄
 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

修理業者

株式会社IHIアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
桐野	桐野
'18/06/04	'18/06/04