

D 作業報告書

お客様	ナチュラリース様		ご承認
住所	長野県千曲市生月町竜部浦		2016
TEL	0950-26-5555	営業	機種
機種	IC Washer	号機	34
完了	継続	有料	無料
製造	100057		
取扱業者名	ご担当者様		

ご依頼内容・現象

扉前面右下より水漏れ発生

再運転時、現象が再現はせませんでした。扉機構部及び扉パッキンチェック。

処置・扉パッキン3辺および下部チェック。(新規?)

- 扉側下部シリコンパッキンチェック。
- 下部パッキン及びシリコンパッキン右部に小キズ有り。念のため交換。
- 洗浄テスト、温度上昇、水量、投入量。

扉より水漏れ無し確認。動作チェック後引渡。

最終確認チェック

☐ 漏水 ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作

☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

引き続き、器械における器材の組み立て及び出入の際にドアパッキンに干渉させない様ご注意ください。

二別紙添付 ☒ あり ☐ なし

装置の機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・エラー ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 故障あり ☐ 劣化あり

部位

作業日 2016年4月4日

保守	1. 点検	2. 点検	3. 点検	4. 点検	5. 点検	6. 点検
ナード	1. 点検	2. 点検	3. 点検	4. 点検	5. 点検	6. 点検
作区	1. 点検	2. 点検	3. 点検	4. 点検	5. 点検	6. 点検

(24時間制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	扉側下部シリコンパッキン	1		
	扉側下部シリコンパッキン	1		

1	基本・据付・点検・性能・(見積書別)			
2	技術料 3 日 × 1 名 × 7,500 円			22,500
3	運送料 40km × 1 名 × 100 円			4,000
4	宿泊費 1 泊 × 1 名 × 12,000 円 朝一城崎			12,000
5	諸経費			3,000
6	高圧洗浄(依頼二件併計)			9,180

サービスセンター

北九州

TEL 093-284-5500

実施者 久岡

メモ

特記事項

請託: IHIボウワ

①管理No. 776248

②作業日 20160404

③Jコード 0950265555

④⑤機種コード 11-09

⑥製造No. 100057

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード 610-501-1

⑨実効SC 66

⑩技術者 3:7

⑪同行応援

⑫原因・処理

料金内訳

A

部品代

技術料等 92,680

値引き 115,000

B

税別合計金額 77,680

消費税 6,214

ご請求金額 83,894

納品書 475