

D 作業報告書

依頼機	こまき歯科医院		様	ご承認	11/4/1
住所	長野県五島市中央町4-1				
TEL	0959-72-4834	署名		依頼	小牧 様
機種型式	IC Washer	号機	166	運転回数	166 回
完	✓	継続		有料	
		無料		製番	100141 ✓
取扱業者名			ご担当者	様	

作業日 20 16 年 11 月 16 日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 点検	5 点検	9 計測 (摘要✓)
サービス形態	1 保守期間	2 保守時間	3 CM	医療機器	区分	非除菌
作業区分	00 製品点検	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC
					80 アフター	90 その他

管理 No. 781904

作業日 20 16 年 11 月 16 日

Uコード 0959724834

⑤機種コード 11 - 09

⑥製造 No. 100141

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード 2 - - -

⑨実施 SC 66

⑩技術者 37

⑪同行・応援

⑫原因・処理

特記事項

請求先: IHI 様

(24時間制で記入)

受付時間 11 月 15 日 15 時 00 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	仕上剤 フロート ASSY	1		

1	基本・据付・点検・性能・ (見振書 No.)	
2	技術料 3 H × 1 名 × 7,500 円	22,500
3	派遣料 往復 420km × 1 名 × 100 円	42,000
4	宿泊費 1 泊 × 1 名 × 12,000 円 朝・渡航の為	12,000
5	諸経費 (711-新船に於ける材料費、約6H含む)	3,000 + 18,000
6	高圧洗浄 (小島⇄長野新地町)、カセット代 (長野⇄福江)	2,660 + 50,120

サレセンター 北九州 実地 久岡

TEL - - 者

部署長 入力 検印 納品書

曾我部 小林 佐藤 久保

①管理 No. 781904

②作業日 20 16 年 11 月 16 日

③Uコード 0959724834

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造 No. 100141

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード 2 - - -

⑨実施 SC 66

⑩技術者 37

⑪同行・応援

⑫原因・処理

料 金 内 訳	
⑬ A	部品代
⑭ B	技術料等 157,280
⑮	値引き 17,280
⑯	税別合計金額 140,000
B	消費税 11,200
ご請求金額 ￥ 151,200	
納品書 No. 7227	

ご依頼内容・現象

洗剤不足の警告が出なかった為
洗剤流量検知エラーが発生した

原因 警告を出さない現象は確認されず
でしたが、各部チェック、設定確認、プログラ
ム内容をチェックしました。

処置 洗剤・仕上剤 フロート ASSY チェック → 洗剤の方
OK だが仕上剤の方が検知ミスを起こす事があった。
→ 仕上剤 フロート ASSY 一式交換 → チェック → OK。

・洗剤・仕上剤 警告を 1 回にして確認。(0 回では確認
済み。→ 警告を出した。) → 運転終了後、次の運
転をスタートしようとする。警告を出す事を確認し
た。

・80℃×10分プログラム実施にて動作確認済み。説明後
終了。

最終確認チェック

□漏れ □行程異常 □異音・異臭 □安全装置動作

□絶縁 □プログラム設定 □試運転 □最終検査終了

お客様への伝言 警告を出してから
洗剤・仕上剤の交換の際、タ
残った洗剤・仕上剤は新しいタ
追加して頂いて構いません。
ご用紙添付 あり なし エンが入れ済み

隣の機器のコンディション

メーカー

機種

□異常なし □警告・Er

□漏れあり □異音あり

□故障あり □劣化あり

部位