

作業報告書

依頼者	若松歯科医院			様
住所	高知県高岡郡佐賀町中浜12-22			ご承認
TEL	093-222-3333	番		ご依頼
機種型式	ソニー・デジタル・IC Washer	号機	返振回数	回
完了	継続	有料	無料	製番 100153
取扱業者名	様			ご担当者 様

ご依頼内容・現象

- 運転中に機械の電源スイッチが落ちる(漏電ブレーカーが作動する)
- エラー1(漏電)が発生した。

原因

- 循環回路継手より微量の水漏れが発生しており、それが電気配線・コネクタに掛かると考えられます。又、漏れが酷くなった為。

処置

- 装置外装取外し、機械全ク、水漏れ(微量)発生箇所発見。
- 循環回路継手(セタジョイント、ジョイントエルボ)破損の為交換。
- 90℃×5分、乾燥仕上げありにて運転、漏水動作チェック。
- 1週間通常運転にて経過様子見守り。
- 経過良好の為、修理完了とします。

最終確認チェック

☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作

☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

引き続き、槽内フィルターの清掃をよろしくお願い致します。

☐ 別紙添付 ☐ あり ☐ なし

隣の機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警告・E- ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり

部位

作業日 20 18 年 5 月 11 日

保形 守 1 2 3 4 5 9

サービス形態 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

作業区分 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

(24時制で記入)

受付時間 4 月 23 日 17 時 00 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
T00201700	セタジョイント	1		2,330
T00202040	ジョイントエルボ	1		660
	槽内底フィルター	1		

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No)	
2	技術料	3 H× 1 名× 8,000 円	64,000
3	派遣料	往復62km× 1 名× 100 円 × 2 日	12,400
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費		
6	4回× (北九州都市高速, 若狭橋)		2,440

部署長 検印 入力 部品書

曾我 30.5.25 部

長川 30.5.25 原

小林

久保

北九州SC 実施者 久岡

TEL 093-224-5500

特記事項

請機: IH1375

①管理 No. 803512

②作業日 20 18 05 11

③Uコード 0932223333

④⑤機種コード 11 - 74

⑥製造 No. 100153

⑦保守・サービス形態 7-2-50

⑧故障コード 60 - 123 - 1

⑨実施SC 66

⑩技術者 37

⑪同行・応援

⑫原因・処理

料 金 内 訳

⑬A

部品代 2990

⑭B

技術料等 78840

⑮

⑯

税別合計金額 81830

⑰

消費税 6546

ご請求金額 ¥ 88376

納品書 No. 1455