

D 作業報告書

お客様 芳松歯科医院	様	ご承認印 (芳松)
住所 福岡県遠賀郡芦屋町中浜12-22		
TEL 093-222-3333	室名	後援
機種 IC Washer	号機	巡回回数 1004回
完了	継続	有料
無料	製番 100153	
取扱業者名	様	ご担当者

作業日 2017年12月11日

保守 形態	1. 点検 2. 点検 3. 点検 4. 点検 5. 点検 9. 点検	(摘要)
サービス 形態	1. 保守 2. 点検 3. CM 医療機器	3 区分
作業 区分	10. 部品 11. 部品 20. 部品 30. 部品 40. 部品 50. 部品 60. 部品	

メモ

特記事項
洗浄: IHアクリック

①管理No. 797337

②作業日 2017/12/01

③Uコード 0932223333

④⑤機種コード 11-74

⑥製造No. 100153

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード 32- - -

⑨実施SC 66

⑩技術者 37

⑪同行・応援

⑫原因・処理

ご依頼内容・現象
水漏れする。エ-1:漏洩が
発生した。

原因
装置の左右(前後)のバランスが
乱れてしまい、扉パッキンのシール性が
悪くなってしまった可能性があります。

処置
・ドア下部シリコンシート固定。
・ドアパッキンチェック、拭き取り。ドア開閉スト。
・ドアスプリング・ワイヤー式交換
・装置後方の左右ズレを防止する為、スペーサ
取付け。
・90℃×5分、乾-仕上り後に2実運転チェック。

最終確認チェック

☒漏れ ☒行程異常 ☒異音・異臭 ☒安全装置動作

☒絶縁 ☒プログラム設定 ☒試運転 ☒最終検査終了

お客様への伝言

① 洗剤の減りに注意

② 扉が軽くなっておます。

③ 開閉の際ご注意ください。

④ 機器のコンディション

⑤ メーカー

⑥ 機種

⑦ 異常なし

⑧ 警告・Er

⑨ 誤れあり

⑩ 異音あり

⑪ 破損あり

⑫ 劣化あり

⑬ 部位

(24時間制で記入)

受付時間 11月28日15時00分

出発時間

到着時間

作業完了時刻

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	ドアスプリング式	1		

1	基本・据付・点検・点検・	(見積書No.)	
2	技術料	5 H × 1 名 × 7,500 円	37,500
3	派遣料	72km × 1 名 × 100 円	7,200
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費		3,000
6	部材料金(小計)⇔(大手)		1,160

部署長 曾我 29.12.1 部

検印

入力

納品書

北九州SC

TEL 093-284-5500

実施者 久岡

料金内訳

⑬ A

部品代

⑭ B

技術料等 48860

⑮

⑯

税別合計金額 48860

消費税 3908

ご請求金額 ¥ 52768

納品書No. 7979