

D 作業報告書

依頼先	はやした歯科医院 様		ご承
住所	長野県諏訪市立石町22-8		村下
TEL	0937-32-8181	重名	様
機種	BC-77	号機	1069 回
完	継続	有料	製番 13100074
取扱業者名		ご担当者	

ご依頼内容・現象
ドアが開まらない。開められない。

原因
ドアの安全クラッチ機構部が正常な位置に戻らず、取手との連動が不能になっていた。

処置
・ドアパネル、ドア取手分解。安全クラッチ部チェック、再セット。ドアパネル・取手取付。
・ドア開閉テスト、ロックテスト実施
・デントルモード実施にて動作確認テスト

最終確認チェック

☐ 漏れ	☐ 行程異常	☐ 異音・異臭	☐ 安全装置動作
☐ 絶縁	☐ プログラム設定	☐ 試運転	☐ 最終検査終了

お客様への伝言 再発防止策として、ドア取手の開き具合を45度くらいでの開閉作業をお願いします	隣の機種のコンディション メーカー 機種 ☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 故障あり ☐ 劣化あり 部位
---	--

作業日 2018年3月31日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 点検	4 点検	5 点検	9 点検外 (摘要)
サービス形態	1 保守契約	2 スポット	3 CM	医療機器	3	区分
作業区分	00 製品取付	10 部品取付	11 調整	20 定期点検	30 性能点検	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC

(24時間で記入)

受付時間 3月30日17時00分
出発時間 月 日 時 分
到着時間 月 日 時 分
作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	ドアハンドル取付(1)			

1	基本・据付・点検・性能	(見積書No.)
2	技術料	H× 名× 円
3	派遣料	名× 円 (出張費より)
4	宿泊費	泊× 名× 円
5	諸経費	
6		

サービスセンター 北九州SC 実施者 久岡

TEL - -

部署長	検印	入力	納品書
曾我 30.3.30 部	長川 30.4.-2 原	小林	久保

メモ

特記事項
請求：IT作業

①管理 No. 800025

②作業日 20180331

③Uコード 09573281

④⑤機種コード 11-71

⑥製造 No. 13100074

⑦保守・サービス形態 作業区分 - - 50

⑧故障コード 51-006-2

⑨実施SC 66

⑩技術者 317

⑪同行・応援

⑫原因・処理 - - - 2

料金内訳	
⑬A	部品代
A	⑭B 技術料等 45,000
⑮	
⑯	税別合計金額 45,000
B	消費税 3,600

ご請求金額 ¥ 48,600

納品書 No. 11255