

作業報告書

お客様 ひびくデジタルクリニック様	ご指示 赤
住所 長野県西軽井沢町千曲1951	
TEL 095-874-5700	ご依頼 様
機種 モニターディスプレイ IC Washer	機種 2042 回
売 継続 有料 無料 製番 100046	
取扱業者名 久岡	ご担当者 様

ご依頼内容・現象
・ドア左下から水漏れしている。
・ディスプレイが消えている。

直接的かどうかは特定できませんでしたが、
ドア下のパッキン部にバーが1本入り込んでいた
ので、取除き、シリコンシート取付状況・パッキン
のチェック、再セット致しました。

ドアの締付具合も調整致しましたので、パッキンの
交換との兼ね合いにて、若干ドアを締付の際、前
より押し付けの感じになっております。後方へはズレません
ので、体重を乗せるイメージで締付けて下さい。
ディスプレイは訪問時には点灯しましたので、水が
掛かり、一時的に点かなくなった可能性が、念のため
確認いたします。

最終確認チェック
☐ 漏水 ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作
☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言 お通し、器具の落し込み等にご注意頂き、使用を細心お願いいたします。とご丁寧に取り扱頂きありがとうございます。	属の機器のコンディション メーカー 機種 ☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり 部位
---	--

作業日 20 18 年 6 月 27 日

保守 1 保守契約 2 点検整備 3 性能点検 4 点検代行 5 点検 9 点検 (摘要✓)	サービス 1 保守契約 2 点検整備 3 性能点検 4 点検代行 5 点検 9 点検 (摘要✓)	作 業 分 60 製品販売 70 PR 10 納入設置 72 取扱説明 11 現地調整 73 改造 20 定期点検 74 部品納入 30 性能検査 75 下見 40 点検 77 FC 50 検査 80 フター 60 検査 80 その他
--	--	---

(24時制で記入)

受付時間 6 月 20 日 18 時 00 分
発時間 月 日 時 分
到着時間 月 日 時 分
作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	(充電器) (1)			
	水漏れ対策			
	(DC電源) (1)			

1	基本・据付・点検・性検・ (見積書No.)	
2	技術料 3 H × / 名 × 8,000 円	24,000
3	派遣料 410km × 1 名 × 100 円	41,000
4	宿泊費 / 泊 × / 名 × 12,000 円 (朝・晩)	12,000
5	諸経費	3,000
6	高送料 (小倉⇄川平)	9,560

部署長 曾我 30.8.27 部	検印	入力 久保	納品書 小林
---------------------	----	----------	-----------

サインセンター 北九州SC 実施者 久岡
TEL 080-4771-5218

メモ

待記事項
諸君 IHIA グラフィック

①管理 No. 803587
②作業日 20 18 06 27
③コード 0958 745700
④⑤機種コード 11 - 74
⑥製造 No. 100046
⑦保守・サービス形態 9-2-50
⑧故障コード 60 - -
⑨実施 SC 66
⑩技術者 37
⑪同行・応援 - - -
⑫原因・処理 - - - 2

料 金 内 訳	
⑬ A	部品代
⑭ B	技術料等 89,560
⑮	値引き 19,560
⑯	税別合計金額 70,000
⑰	消費税 5,600
ご請求金額 ¥ 75,600	
納品書 No. 2586	