

## 小型 全自動洗浄消毒装置 WD-150点検報告書

名称 安里駅前こまつ歯科医院	製造番号 14060093	点検実施日 2018年11月22日	ご承認印 
住所 那覇市安里2-6-27-1F	運転時間 時間	点検実施者 モリタ担当部署 當銘様	
納入場所	サービス形態 定期・保守・フルメンテナンス		

## ドア機能

- 開閉動作確認
- ドアパッキン目視点検
- ドアフックの掛け・締め付け量確認
- ドア締め付けスイッチ作動確認
- インターロック動作確認
- テンションスプリングの取付け状態・伸び
- ドアパネルの取付け状態・キズ
- ドアヒンジの動作
- ドア緊急時開放スイッチ機構確認
- ドア開放スイッチON時の開放状態

## 洗剤ポンプ

- 洗剤レベルセンサ配線、配管取付
- 洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ポンプチューブの潰れ・漏れ
- ローラーポンプの動作確認
- 流量計の検出状態
- 洗剤投入の確認
- 洗剤レベルセンサーの作動確認

## 乾燥ユニット

- 乾燥ファンの取り付け状態
- 乾燥ファンの作動状態・異音
- 乾燥ヒーターの取り付け状態・配線の劣化
- プレフィルターの汚れ
- メインフィルターの汚れ(HEPAフィルター)

## 配管系

- ストレーナーの清掃(給水・給湯)
- 外部給水・給湯配管の継手の損傷、漏れ
- 外部排水継ぎ手・ホースの漏れ
- 給水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- 排水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- 循環回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- 給水弁の作動状態・漏れ
- 給湯弁の作動状態・漏れ
- RO水弁の作動状態・漏れ
- 水位圧カスイッチ・センサーの取り付け状態・漏れ
- 給水タンクの取り付け状態・漏れ
- 排水タンクの取り付け状態・漏れ
- 凝縮期の取り付け状態・漏れ
- 乾燥エア回路逆支弁の作動状態・漏れ

## ポンプ

- 循環ポンプの取り付け状態・漏れ
- 循環ポンプの作動状態・異音
- 防振ゴムの取り付け状態・劣化
- 排水ポンプの取り付け状態・漏れ
- 排水ポンプの作動状態・異音

## 洗浄槽

- キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れの有無
- 槽内LEDが各工程色で点灯している
- 洗浄アームの回転確認・ペアリング磨耗状態
- 洗浄アームの変形・損傷確認・つまり清掃
- ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ
- 排水口フィルターの汚れ・詰まり
- 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ヒーター過昇防止器の取り付け状態・汚れ

## 電装系

- タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ディスプレイの色あせ・表示確認
- 電源スイッチの作動状態
- 行程表示LEDの点灯
- 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- 各基板のコネクター緩み確認
- 端子の緩み・コネクターの接続確認
- 配線の変色・損傷有無・結束状態
- 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ヒーター配線の緩み・変色有無(加温・乾燥)

## 外装・設置

- 本体の水平確認・基準傾き内
  - アジャスタフットの緩み・設置状態
  - キズ・汚れ
  - 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
- 消耗品
- ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
  - エアーフィルター(プレ)のつまり・汚れ
  - エアーフィルター(メイン)のつまり・汚れ
  - 洗剤ポンプチュウブ

## 性能評価

- インジケーターによる残渣判定(TOSI)

## 運転確認

合  
・ 否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は④を付ける。

交換部品(名称・型式)	数量
トマハク	1
HEPAフィルター	1
ポンプオーバー	2

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ  
〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
TEL 086-944-6528 FAX 086-942-9030

## クラスB オートクレーブ BC-17点検表

名前 お客様	安里駅前こまつ歯科医院様 住所 那覇市安里2-6-27-1F	製造番号 14070116	点検実施日 2018年11月22日	ご承認印
納入場所	同上	運転時間 時間	点検実施者 モリタ担当部署 當銘様	

## 計装(安全)

- 圧力計0点指示誤差  
 ドア  
 フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認  
 閉開ハンドル取付け状態・動作確認  
 フック取付け状態・動作確認  
 フックバネ-フック蝶番ピンの取り付け状態  
 ビス・ナット・ホーローセット増し締め  
 ドアカバーの取り付け状態・割れ  
 フック検出ユニット作動確認  
 ドアロックユニット作動確認  
 蓋板のキズ・汚れ

## 缶体

- 割れ・キズ・腐食・汚れの有無  
 殺菌温度センサの汚れ  
 网カゴの破損・汚れ  
 缶内ストレーナーの損傷・汚れ

## 配管系

- フッソ樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ  
 シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ  
 給気弁の作動状態・漏れ  
 排蒸弁の作動状態・漏れ  
 真空・乾燥弁の作動状態漏れ  
 減圧弁の作動状態・漏れ(3方弁)  
 ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)  
 ストレーナーの汚れ  
 排水・給水タンク水接きコネクタの漏れ・破損  
 安全弁(滅菌室)の漏れ  
 安全弁(蒸気発生器)の漏れ  
 ダンプナーの漏れ・溶接割れ  
 大気圧検知圧力スイッチの作動状態・漏れ  
 ラジエーターの取り付け状態・漏れ

## 蒸気発生器

- ソケット仙管接割れ・漏れ  
 フランジパッキン漏れ  
 ヒーター取り付け状態・漏れ  
 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態  
 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ  
 逆支弁の作動状態・漏れ

## 真空ポンプ

- 水漏れ・異常音の確認  
 真空到達度

## 給水タンク

- 給水タンクの損傷・漏れ  
 下部給水弁の漏れ  
 盖・取っ手の損傷・割れ  
 フロートスイッチの作動状態・漏れ  
 排水タンク  
 タンクの汚れ・漏れ  
 フロートスイッチの作動状態・漏れ

## 電装系

- タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ  
 ディスプレイの色あせ・表示確認  
 電源スイッチの作動状態  
 行程表示LEDの点灯  
 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ  
 各基板のコネクター綴み確認  
 端子の綴み・コネクターの接続確認  
 配線の変色・損傷有無・結束状態  
 圧力センサーの取付け状態・入力確認  
 ヒーター配線の綴み・変色有無(ボイラーハード)

## 外装・設置

- 本体の水平確認・基準傾き内  
 アジャスタットの綴み・設置状態  
 キズ・汚れ  
 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

## 制御

- 運転プログラムの確認  
 入力・出力確認  
 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

## 消耗品

- ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ  
 エアーフィルターのつまり、汚れ

## 性能評価

- B&Dテスト実施  
 ケミカルインジケーターによる判定  
 リークチェック

## インジケータ貼り付け



## 運転確認

合  
否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品(名称・型式)	数量
ドアパッキン	1
エアーフィルター	-
	-
	-
	-
	-
	-

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL 086-944-6528 FAX 086-942-9030