

IM-205



株式会社IHI

機械事業本部 営業サービス部

〒704-8122

岡山県岡山市東区西大寺

TEL 086-944-6528

FAX 086-942-9030

作業者用

クラスBオートクレーブ IC Clave 設置報告書

お客様	名称	1の歯科クリニック	装置番号	100379	ご確認	
	住所	沖縄県那覇市久米1-8-52F	納入検査実施日	平成30年12/28		
			納入検査実施者	玉城		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ド バ ッ キン	☒	ハンドル開閉後出確認	電 装 系	☒	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
	☒	ドアロックユニット作動確認		☒	ディスプレイの色あせ・表示確認
	☒	ドアパネル・ハンドルのキズ・汚れ		☒	電源スイッチの作動状態
	☒	ハンドルキズ・汚れ		☒	SDカードの挿入・取外性
缶 体	☒	割れ・キズ・腐食・汚れの有無	外 装 ・ 設 置	☒	電源コードが排気口近傍に配管されていないこと
	☒	滅菌温度センサの汚れ		☒	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
	☒	棚 1、トレイ 3キズ・汚れ		☒	本体の水平確認 設置時ガタツキがないこと。
	☒	缶内フィルタのキズ・汚れ・取外・取付性		☒	アジャスタフット・ナットの緩み・設置状態
給 水 タ ン ク	☒	給水タンクの内部汚れ	制 御	☒	キズ・汚れ
	☒	水フィルタキズ・汚れ・取外・取付性		☒	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	☒	ゴム蓋の取付状態 機械室に水が入らない 蓋の取付取外しに問題が無いか		☒	運転プログラムの確認(規定滅菌温度・時間)
	☒	装置正面のコネクタからの排水ホース排水 コネクタ部からの水漏れ(無いこと)		☒	タッチパネル表示確認・履歴の確認
排 水 タ ン ク	☒	LOW(水切)/High(満水)フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致	性 能 評 価	☒	B&Dテスト実施
	☒	タンク内に汚れはないか		☒	リークチェックテスト
	☒	フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致		☒	0点調整
ス ペ ー ス	☒	装置正面のコネクタからの排水ホース排水 コネクタ部からの水漏れ(無いこと)	そ の 他	☒	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付
	☒	設置スペースの確保 右90×左50×背面75×天面250mm以上 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと		☒	運転・お手入れ方法の説明
☒ 装置内運転時異音					
特記事項					