

C 作業報告書

依頼者	博多こおり歯科			様	ご承認印
住所	福岡市博多区博多駅前3-22-1-2F				
TEL	092-409-9974	署名			
機種名	エッシャー・フェイスワッシャー	メーカー	E19 (IHIアグリテック)		
型式	IC Washer	号機	100132		
完了	継続	有料	無料	運送回数	2819 回

ご依頼内容・現象

エラー1: 漏水検出が発生して使用できない。水漏れあり。

(ご依頼者 様)

原因

排水ポンプ作動不良により、槽内の水が排水されず、次の給水が開始され、ドアから漏水し、その水が機械室に浸水した。

処置

- ☒ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
- ☐ 各部増締め ☒ 分解・再セットアップ ☒ 各部清掃
- ☐ グリスアップ ☒ 動作確認 ☒ 設定・プログラムの確認
- ☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
- ☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☒ 最終検査終了・異常なし

- 機械室内の水抜き、拭き取り。排水ポンプ取外し後、分解、侵入したバーやフィルムを取除く。ポンプ再セット後、運転テスト → ガラガラ音鳴ったため、排水ポンプ交換。● 基板用DC電源作動不良のため、清掃、テスト繰返し、動作チェック。組付け
- 装置を少し前方へ出して設置 (マニュアルに2ドア開閉可能)

お客様への伝言

ドアの開動作をする際に、装置をズラさないで下さい。バーやフィルム等の落下防止に注意して下さい。故障の原因になります。

作業日 20 19 年 10 月 28 日

保守	1 保守契約	2 点検	3 点検	4 点検	5 点検	9 点検	(概要✓)
サービ	1 保守期間	2 点検	3 CM	医療機器	3	区分	特 非
作 業 分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 コール
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター

受 付	月	日	時	分
到着時間	月	日	時	分
作業完了時刻	月	日	時	分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

排水ポンプ	1		

1	基本・搬付・点検・注検	(見積書No. H190115)
2	技術料 4 H×	名× 円
3	派遣料 130km × 1 名 × 100 円	
4	宿泊費 泊×	名× 円
5	諸経費	出張料、高運料等
6		

実施者	北九州	実施者	岡
TEL			

取扱業者 (請求先)

IHIアグリテック

(支店名)

(ご担当者)

(注文No.)

管理No 820829

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、上欄の管理Noにてお問い合わせ下さい。

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

M エムシーサービス株式会社

福岡SC 佐賀SC 大分SC 熊本SC 鹿児島SC
宮崎SC 高知SC 徳島SC 香川SC 愛媛SC
高松SC 松山SC 石川SC 福井SC 滋賀SC
京都SC 大阪SC 和歌山SC 奈良SC 三重SC
滋賀SC 岐阜SC 愛知SC 三重SC 奈良SC
和歌山SC 大阪SC 京都SC 滋賀SC 岐阜SC

洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト

M 滅菌センター

福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム

CARE メディカルケア株式会社

〒387-0013 長野県千曲市小島3171-5
TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074

神奈川SC 山梨SC 長野SC 新潟SC 富山SC
石川SC 福井SC 岐阜SC 愛知SC 三重SC
奈良SC 和歌山SC 大阪SC 京都SC 滋賀SC
岐阜SC 愛知SC 三重SC 奈良SC 和歌山SC
大阪SC 京都SC 滋賀SC 岐阜SC 愛知SC

〒386-0002 長野県上田市佐々木280-8
TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250〒387-0019 長野県千曲市小島0172
TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

料 金 内 訳

⑬ A
部品代

⑭ B
技術料等 60,000

⑮

⑯
税別合計金額 60,000

消費税 6,000

ご請求金額 ¥ 66,000

納品書No.