

00001/0002

IAJ-サービス

2020 03/13 6:06 FAX 0932845501

C 作業報告書

お得意様	はやした 歯科		ご承認印
住所	長崎県諫早市立石町22-8		木下
TEL	0957-32-8181	署名	
機種名	775Bオートフル-7"	メーカー	エプソン (エプソン)
型式	BC-17	製造番号	13100074
完了	継続	有料	2621 (496) 回

ご依頼内容・現象
朝一電源を入れたら、ディスプレイがチカチカ点滅する
(ご依頼者 様)

原因
タッチパネルディスプレイの不具合が考えられます
(交換後良好)

処置
☒ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
☒ 各部増締め ☒ 分解・再セットアップ ☒ 各部清掃
☐ グリスアップ ☒ 動作確認 ☒ 設定・プログラムの確認
☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☒ 最終検査終了・異常なし

・DC電源交換後、現象再現→DC電源を元に着替える。
・タッチパネルディスプレイ交換→改善。稼働可能。
・ドアハンドル交換。給水タンク・排水タンク・ドアペキン清掃。給水ポンプフィルター清掃。総合試運転。

お客様への伝言

作業日 20 20 年 02 月 28 日 18

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 点検	5 点検	6 点検	7 点検	8 点検	9 点検
サービス形態	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 点検	5 点検	6 点検	7 点検	8 点検	9 点検
作業区分	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品交換	75 下取	77 FC	80 77ター	90 その他	

受付 月 日 時 分
到着時間 月 日 時 分
作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	タッチパネルディスプレイ	1		IHI支給
	ドアハンドル	2	1,300	2,600

1	基本・据付・点検・性能点検	(見積書No. H20032)	70,000
2	技術料	H× 名× 円	
3	派遣料	名× 円	
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費		
6			

責任技術者	北九州SC	実施者	久岡
検印		入力	
納品書			

取扱業者 (請求先)
*IHIアグリテック
(支店名)
(ご担当者)
(注文No.)

管理No. 821371
左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。
なお、不明な点がございましたら、上欄の管理No.にてお問い合わせ下さい。

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

M エムシーサービス株式会社
〒387-0013 長野県千曲市小島3171-5
TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074

M 滅菌センター
〒386-0802 長野県上田市庄吉240-8
TEL 0268-27-2250 FAX 0268-27-2250

福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム
CORE メディカルケア株式会社
〒387-0013 長野県千曲市小島3172
TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

料 金 内 訳	
⑩ A	
部品代	2,600
⑪ B	
技術料等	70,000
⑫	
⑬	
⑭	
税別合計金額	72,600
消費税	7,260
ご請求金額 ¥	79,860
納品書 No.	