

Uc Washer

ウオッシャーディスインフェクター WD-150 設置報告書

作業者用



株式会社ヒシハラ

環境事業部 環境サービス部 GL

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大井170番6

TEL086-944-6528

FAX086-942-9030

お客様	名称	新金井ロータリー南44	製造番号	100484	ご確認
	住所	岡山県新金井町新金井591	納入検査実施日	2020/10/1	
	納入場所		納入検査・会社・実施者	新金井工業 五城	

項目

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	☒	開閉動作確認	外装・設置	☒	本体の水平確認・基準傾き内
	☒	ドアパッキンキズ・汚れ点検		☒	アジャスタフットの緩み・設置状態
	☒	ドアロックユニット作動確認		☒	キズ・汚れ
	☒	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		☒	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	☒	ドア開放スイッチON時の開放状態	制御	☒	運転プログラムの確認
洗剤ポンプ	☒	洗剤レベルセンサ配線、配管取付	性能評価	☒	入力・出力確認
	☒	洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ		☒	インジケーターによる残渣判定(TOSI)
	☒	洗剤投入量の確認			
	☒	ローラーポンプの動作確認			
給排水	☒	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	その他	☒	付属品の確認
	☒	外部排水ホースの取付状態、水漏れ		☒	運転説明
				☒	装置内運転時異音・振動
電装系	☒	電源スイッチの作動状態			
	☒	SDソケットの反応・汚れ			
	☒	行程表示LEDの点灯			
	☒	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ			

出張費	時間	単価	数量
¥1,680	10/1 10:00 ~ 13:00	35,000	1
	10/2 12:30 ~ 13:30	7,500	1