

◎ 作業報告書

お名前	川上 歯科クリニック			様	ご承諾印	
住所	福岡市博多区大字下臼井378-1-2F			(w) 上		
TEL	092-626-1715	室名				
機種名	クラスB オートフルブ			メーカー	モリタ/IMAグランド	
型式	IC Clave (号機)			製番	100131	
完了	価格	有料	無料	巡回費	1308	

ご依頼内容・現象
 エラ-14: 真空時間オーバー異常発生に伴う
 メカ-引取り修理
 (ご依頼者 様)

~~SECRET~~

処置

☐ 部品交換（右記部品一覧を参照して下さい）

☐ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃

☐ グリスアップ ☐ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認

☐ 点検表に基づく点検整備（別紙点検表を参照して下さい）

☐ 性能検査立ち会い ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了・異常なし

② 貸出機 No.24 と ユーザー様分入替。
(返却)

※ 詳細は別紙 X-カー点検・修理報告書
を参照下さい。

お客様への伝言

作業日 20 20 年 05 月 07 日

保形守態	1 守封	2 性接封	3 性能封	4 点検傷	5 点検	9 封入	(摘要)	
	1 守封	2 性接封	3 性能封	4 点検傷	5 点検	9 封入		
サ一ビ形態	1 保閉	2 点検	3 CM	医療機器	3	区分	特 非 信 特	
	1 保閉	2 点検	3 CM	医療機器	3	区分	特 非 信 特	
作 業 区 分	00 品名	10 納入	11 現地	20 定期	30 性能	40 点検	50 移	60 搬送
	00 品名	10 納入	11 現地	20 定期	30 性能	40 点検	50 移	60 搬送
70 PR	72 取扱	73 改造	74 品入	75 下見	77 FC	80 アー	90 その他	
	72 取扱	73 改造	74 品入	75 下見	77 FC	80 アー	90 その他	

受 付 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コ ー ド 交換部品・機材名称

[illegible]

1	基本・提付・点検・性検・		(見積書No.
2	技術料 3 H×	名×	円
3	派遣料 1台 120km	名×	円
4	宿泊費 泊×	名×	円
5	諸経費		高連料金
6			

TEL	北九州	实施者	久岡	責任者
-----	-----	-----	----	-----

取扱業者（請求先）
IHエアクリテック
（支店名）
（ご担当者）
（注文No.）

医療機器の修理・点検（医療）

エムシーサービス株式

札幌SC	長野SC	つくば
秋田SC	新潟SC	上野
仙台SC	北沢SC	千葉
盛岡SC	北沢HSC	横浜
新潟SC	新潟HSC	東京

洗浄・滅菌業務委託、医療機器

滅菌センター

福祉用具レンタル、販売、住

メディカルケア株式

管理№ 826258

左記作業をおこないましたので、
検取下さい。

なお、不明な点がございましたら、
上欄の管理№にてお問い合わせ下さい。

修理業許可取得)・販売

社 子 587-0013 長野県千曲市小島3171-5
TEL 026-273-0720 FAX 026-273-0074

SC 沖合川 SC 大久保 SC 森戸 SC
SC 中田 SC 山崎 SC 長瀬 SC
SC 浅川 SC 成川 SC 北久保 SC
SC 大田 SC

洗浄・滅菌テスト

子 586-0002 長野県上田市佐吉200-8
TEL 0266-27-2230 FAX 0266-27-2250

フォーム

社 子 367-0013 長野県千曲市小島3172
TEL 026-279-4115 FAX 026-279-4116

料 金 内 訳

A	部品代		

技術料等	53	200
------	----	-----

⑤			
---	--	--	--

16	税別合計金額	53200
----	--------	-------

消費税	5320
-----	------

二請求金額 円	58	520
---------	----	-----

納品書№	
------	--

点検・修理報告書

管理 No. 19342
発行日: 2020年3月13日

クラスBオートクレーブ IC Clave	
作業年月日	2020年3月11日 作業時間: 8 Hr
顧客名	川上歯科 様
所在地	TEL: 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100131	運転回数: 1308回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー14 真空時間オーバー異常が発生した。		
原因		
・真空ポンプの吸引力が低下しておりました。		
処置、作業内容		
・真空ポンプを新品交換いたしました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	真空ポンプ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄 年 月 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	三宅
20/03/13	20/03/13	20/03/13