

ウォッシャーディスインフェクター
IC Washer 設置報告書



株式会社IHIシバウラ

機械事業本部 営業サービス部

〒704-8122岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL(086)944-6528FAX(086)944-9030



お客様	名称	林歯科医院様	製造番号	100198	ご確認	林太郎
	住所・TEL	〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6	納入日	2017年8月21日		
	モリタ・営業所・担当TEL 担当 株式会社モリタ 長崎営業所 様 三留	納入検査・会社・実施者 エムシーサービス㈱ 福岡SC 横山				

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	OK	開閉動作確認	外装・設置	OK	本体の水平確認・基準傾き内
	OK	ドアパッキンキズ・汚れ点検		OK	アジャスタフットの緩み・設置状態
	OK	ドアロックユニット作動確認		OK	キズ・汚れ
	OK	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		OK	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	OK	ドア開放スイッチON時の開放状態		OK	運転プログラムの確認
洗剤ポンプ	OK	洗剤レベルセンサ配線、配管取付	制御	OK	入力・出力確認
	OK	洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ	性能評価	OK	インジケータによる残渣判定(TOSI)
	OK	洗剤投入量の確認			
	OK	ローラーポンプの動作確認			
給排水	OK	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	その他	OK	付属品の確認
	OK	ジョイントLの取付状態、水漏れ 50HZ・60HZ		OK	運転説明
				OK	装置内運転時異音・振動
電装系	OK	電源スイッチの作動状態	運転検査結果		TOSI
	OK	SDソケットの反応・汚れ	良好		
	OK	行程表示槽内LEDの点灯			
	OK	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ			

備考	数量
TOSI	/

(株)IHIシバウラ印