

点検・修理報告書

管理 No. QM-059
発行日： 2019年12月20日

	クラスBオートクレーブ IC Clave		
作業年月日	2019年12月20日		作業時間： 8 Hr
顧客名	四季デンタルクリニック 様	TEL：	
所在地	鹿児島県鹿屋市寿4-15-18-1	ご担当 様	
販売店		ご担当 様	
納入年月日	2016 年 10 月 31 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 100178	運転回数： 906回	
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・ エラー 1 4 真空時間オーバー異常が発生した。			
・ 缶内に水が残る。			
原因			
・ 圧力センサと真空ポンプが故障しておりました。			
・ 上記部品の故障により、真空工程が規定時間内に終了しなかったために、エラー 1 4 が発生しました。			
・ 運転が正常に終了しなかったために、缶内に水が残ってしまいました。			
処置、作業内容			
・ 圧力センサと真空ポンプを新品に交換いたしました。			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	圧力センサ		1		
2	真空ポンプ		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		
お客様ご確認署名欄					
年 月 日					
・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。					
・ 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。					
ご署名 印					

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	三宅
'19/12/20	'19/12/20	'19/12/20
池	田	宅