

点検・修理報告書

管理 No. 20211022
発行日: 2021/4/20

機種/型式	クラスBオートクレーブ IC Clave		
作業年月日	2021 年 4 月 16 日		作業時間: Hr
顧客名	しみず歯科医院 様	TEL:	
所在地	奈良県大和郡山市筒井町587	ご担当 様	
販売店		ご担当 様	
納入年月日	2017 年 6 月 2 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100256	運転回数: 2910 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
------	--------------	--------------	--

不具合状況、依頼内容、異常履歴

エラー20 給気異常

エラー30 缶内加圧異常

原因

圧力センサーのズレによりエラーが発生したと考えます。

処置、作業内容

圧力センサーの交換。

最新バージョンに更新しました。

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

しみず歯科医院

〒639-1123 奈良県大和郡山市筒井町587

TEL0743-56-6486 FAX0743-84-9600
ご署名

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	中山
'21/04/20	'21/04/20	'21/04/20