

点検・修理報告書

管理 No. 210762
発行日: 2021/12/10

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer					
作業年月日	2021年12月9日			作業時間:	8 Hr
顧客名	しみず歯科医院 様			TEL:	
所在地	奈良県大和郡山市筒井町587			ご担当	様
販売店				ご担当	様
納入年月日	2017 年 6 月 2 日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐		
装置情報	製造番号: 100228	運転回数:	299/1176 回		
不具合状況、依頼内容、異常履歴					
・タッチパネルが反応しない。					
・扉左側から少量の水漏れ					
原因					
・タッチパネルに水が浸透してタッチパネルが故障したと考えられます。					
・扉パッキンの劣化により水漏れが発生していました。					
処置、作業内容					
・タッチパネルを交換いたしました。					
・ドアパッキンを交換しました。					
特記事項					
タッチパネルは防水仕様ではありません。防滴仕様です。					
タッチパネルはできるだけ濡れた手で触らないようお願いします。					
	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	タッチパネル		1		
2	ドアパッキン		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄
 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

03.12.18
 しみず歯科医院
 〒639-1123 奈良県大和郡山市筒井町587
 TEL 0743-56-6486 FAX 0743-84-9600
 署名 清水佑一

修理業者 株式会社 I H I 物流産業システム
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL: 086-944-6528
 FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	佐藤
'21/12/10	'21/12/10	'21/12/10