

点検・修理報告書

管理 No. 20181208
発行日：2018年 12月 20日

機種/型式	クラスBオートクレープ IC Clave		
作業年月日	2018 年 12 月 7 日		作業時間： Hr
顧客名	大阪歯科大学附属病院	様	TEL：
所在地	大阪市中央区大手前1-5-17		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2015 年 11 月 8 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 100019	運転回数： 回	運転回数リセット： ☐ 実施 ☐ 未実施
------	--------------	---------	--

不具合状況、依頼内容、異常履歴

エラー12 ドアセンサ異常
エラー14 真空時間オーバー異常

原因

ドアロックピンの動作不良（摺動性が悪くなりました）
真空ポンプの性能低下

処置、作業内容

ドアロックピンの研磨とシャトルバルブの交換
真空ポンプの交換

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 友成 泰博 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者
富田	鈴木