



点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2019 年 5 月 17 日

機種/型式	クラスBオートクレーブ BC-17		
作業年月日	2019 年 5 月 14 日		作業時間： Hr
顧客名	鶴見大学歯学部付属病院 矯正科	様	TEL：
所在地	神奈川県横浜市鶴見区鶴見2-1-3		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2015 年 3 月 19 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14080168	運転回数： 3689
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー10 蒸気発生器高温異常		
原因		
・蒸気発生器への給水タンクからの給水が供給不足による空焚き状態での温度上昇		
・給水タンクにバイオフィーム状のものが溜まり内部フィルターが目詰まりしていたことによる		
処置、作業内容		
・汚れやゼリー状の液体が溜まる ・給水ポンプフィルター分解清掃		
各種調整、清掃、運転確認		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☐ 2. 無償 ☒	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019 年 5 月 21 日

ご署名 



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
環境PJ '19/05/14 富田	環境PJ '19/05/14 安田