

点検・修理報告書

管理 No. 20195549

発行日: 2020年2月3日

機種/型式	ウォッシャーディスインエクター IC Washer		
作業年月日	2020 年 1 月 23 日	作業時間:	Hr
顧客名	株式会社モリタ製作所	様	TEL:
所在地	京都市伏見区東浜南町680	様	ご担当
販売店		様	ご担当
納入年月日	2017 年 1 月 12 日	保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/>	付属品
作業区分	保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目	定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>	
出張・引取	修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>	修理表示貼付 <input type="checkbox"/>	

装置情報	製造番号: 100076	運転回数: 回	運転回数リセット: <input type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 未実施
------	--------------	---------	--

不具合状況、依頼内容、異常履歴

エラー1 漏洩検出

原因

循環ポンプ出口のホースが外れて水漏れが発生した

処置、作業内容

循環ポンプ出口ホースの増し締め

特記事項

給水・給湯の流量計交換
樹脂継手の交換

交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
		1. 有償	2. 無償	
			部品代 合計	
			技術料	
			出張料	
			合計	

お客様ご確認署名欄

年 月 日

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名 種子島 聡一郎 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者
富田	川本
20/02/03	