

点検・修理報告書

管理 No. 20973
発行日: 2021年5月31日

	クラスBオートクレーブ IC Clave		
作業年月日	2021年4月28日		作業時間: 8 Hr
顧客名	大阪歯科大学病院 様		TEL: 06-6910-1111
所在地	大阪府大阪市中央区大手前1-5-17 8F 総合診療室		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2015 年 10 月 29 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100011	運転回数: 2290回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー16 蒸気注入異常が発生した。		
原因		
・蒸気弁が故障しておりました。蒸気を注入するタイミングにて蒸気弁が開かないために、缶内に蒸気が注入されず、エラー16が発生したと考えられます。		
処置、作業内容		
・蒸気弁を交換いたしました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気弁		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		
お客様ご確認署名欄					
R 3 年 6 月 2 日					
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。					
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。					
ご署名 印					

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	中山