

点検・修理報告書

管理 No. 210307

発行日: 2021年8月3日

クラスBオートクレーブ IC Clave	
作業年月日	2021年7月29日 作業時間: 8 Hr
顧客名	鶴見大学総合歯科 II 様 TEL:
所在地	ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100246	運転回数: 2329回
------	--------------	-------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

- エラー16 蒸気注入異常が発生した。
- 精製水の減りが早い。
- 真空工程で異音あり。

原因

- 蒸気弁の作動不良が確認されました。蒸気弁が開かないために、蒸気が注入できず、エラー16が発生したと考えられます。
- 精製水の使用量を試験しましたが、標準的な使用量であることが確認できました。正常と判断します。
- デンタルモードで8回運転しましたが、異音は確認できませんでした。

処置、作業内容

- 蒸気弁を交換いたしました。
- 精製水の使用量は、正常です。
- 工場では異音は確認できませんでした。このまま様子を見させてください。

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気弁		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認事項

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021年 8 月 18 日

ご署名 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	樋住
'21/08/03	'21/08/03	'21/08/03