

発 注 書
上記見積もり内容にて発注いたします。 11 月 19 日
ご署名 新銘工業(株) 名 古 屋 支 店
TEL 052-459-1333

No. M-19-371	御見積書	岡-19-242A						
2019年11月11日								
新鋭工業株式会社 名古屋支店 御中	株式会社 IHIアグリテック 環境プロジェクト部 サービスグループ 岡山県岡山市東区西大寺新地170番6 TEL 086-944-6528 FAX 086-942-9030							
下記の通りお見積もりいたしますので 何卒ご用命くださいますようお願い申し上げます。								
件 名: OUV-II 点検・修理								
御見積金額	¥37,600							
伝票No. : No.14-03919 受付日 : 2019年10月30日 貴社名 : 株式会社 名古屋医理科商会 様 顧客名 : 豊川市消防本部 様 機種名 : OUV-II / 010922号機 2012年3月製造 御支払条件 : 貴社慣行払い 納入場所 : 貴社指定場所 見積有効期限 : 発行後3ヶ月								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%;">課 長</td> <td style="width: 33%;">審 査</td> <td style="width: 33%;">作 成</td> </tr> <tr> <td>  </td> <td>  </td> <td>  </td> </tr> </table>			課 長	審 査	作 成			
課 長	審 査	作 成						
								
No	品 名	摘 要	個数	単位	単価	見積金額		
1-1	オゾン反応器		2	本	6,000	12,000		
1-2	UVランプ	交換奨励	1	本	15,000	15,000		
①計						27,000		
2-1	部品交換工賃		0.4	H	9,000	3,600		
2-2	内外部点検・調整・運転検査・清掃		1	H	9,000	9,000		
②計						12,600		
3-1	送料		1	式	1,500	1,500		
3-2	作業準備費		0.5	H	9,000	4,500		
3-3	作業報告書作成費		1	式	2,000	2,000		
③計						8,000		
①②③計						47,600		
4-1	値引					▲ 600		
同梱品: ハンドルアダプター(破損品)								
定価						合計 47,000		
仕切価格						×0.80 37,600		
備考: 1. 本見積には消費税は含まれておりません。 2. 新たに部品の交換が発生した場合は別途お見積もりさせていただきます。								

発 注 書 上記見積もり内容にて発注いたします。	月 日	ご署名 TEL
		印

F A X 連 絡 書

2019年 11月 19日

株式会社 IHIアグリテック 御中

御担当者 様

新鋭工業株式会社名古屋支店

FAX:086-942-9030

名古屋市昭和区石仏町2-1-40

グランカーサ御器所

TEL 052-859-1333

FAX 052-859-1334

担当:田村

拝啓 貴社ますますご清栄のことと御慶び申し上げます。日頃は大変お世話になっております。
さて、下記の件につきましてFAXにてご送付いたしますので、宜しくお願い致します。

敬具

件名 修理品の件

いつもお世話になっております。

早速ですが、下記内容で修理品の処理をお願い致します。

当社修理荷札番号	14-03919
製品名	OUV-II
製造番号	010922
御社見積番号	
御社受付番号	
ユーザー名	豊川市消防本部 様

修理開始

未修理返却

廃棄処分

1/19 修理 依頼、致します、

をお願い致します。

1/2

荷物領収原票 元払

19年 12月 3日 福山通運

お届け先 (052)859-1333
愛知県名古屋市昭和区
石仏町2-1-40
新鋭工業株式会社 名古屋支店
田村様

受領印

様

(086)944-6510
岡山県岡山市東区
西大寺新地170番6
㈱IHIアグリテック
11

H3000-067
OUV-II
010922
点検・修理完了機
豊川市消防本部様
㈱名古屋医理科商会様
修理品管理札No.14-03919
サービスG 富田

お問い合わせ番号: 77-8337-1035



15kg

a 7 7 8 3 3 7 1 0 3 5 0 1 a 発店 517 1個口

←ここからはがしてください ドライバーの方へ この荷物は送り状兼用 (領収原票) です

お届け先 (052)859-1333
愛知県名古屋市昭和区
石仏町2-1-40
新鋭工業株式会社 名古屋支店
田村様

3-24

様

(086)944-6510
岡山県岡山市東区
西大寺新地170番6
㈱IHIアグリテック
11

H3000-067
OUV-II
010922
点検・修理完了機
豊川市消防本部様
㈱名古屋医理科商会様
修理品管理札No.14-03919
サービスG 富田

お問い合わせ番号: 77-8337-1035



a 7 7 8 3 3 7 1 0 3 5 0 1 a 発店517 No. 7103

1 / 1 個

荷 札 元払

19年 12月 3日 福山通運

点検、整備報告書

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。

装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

2019年12月2日

株式会社IHIアグリテック

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 名古屋支店 様	機 種	OUV-II
客 先	代理店名	株式会社 名古屋医理科商会 様	機 番	010922
環営メ	顧 客 名	豊川市消防本部 様	製造年月日	平成24(2012)年3月
環 品	修 理 者	富 田	アフメータ	
計	返 送 先	新鋭工業株式会社 名古屋支店 様	発 送 日	2019年12月3日

点検、処置内容

[1] 依頼内容・症状と点検結果・処置

(依頼内容・症状) (受取日 2019年10月30日 修理品管理札 No.14-03919)

本体と取手が取れている。

電源が入らず作動しない。

[2] 点検結果・処置

「電源が入らず作動しない。」

1. オゾン反応器の劣化による寿命が原因でした。オゾン反応器の交換を行いました。
2. UVランプは、装置製造後7年経過している事から、交換をお勧めしましたところ交換を承りましたので、交換しました。

「本体と取手が取れている」

確認したところ、ハンドルとACアダプターとの接続プレートが破損してACアダプターが脱落した状態でした。今回は、装置本体のみの修理を承っていますので、この部位に関しては現状のままとさせていただきます。

[3] 運転検査

1. 吸引モード運転・・・・・・正常
2. くん蒸モード運転・・・・・・正常

オゾン発生量 570 mg/h (規格値 510 mg/h~600mg/h)

その他

附属品； ハンドルアダプター (本体との取付け破損品)

承認	交換部品			
 2019/12/02 若井	部品番号	部品名称	数量	備 考
審査		オゾン反応器	2 本	
 2019/12/02 若井		UVランプ	1 本	
作成				
 2019/12/02 富田				