

19-09-17;18:19 ; (株)IHアグリテック

新鋭 大坂

# 2 / 2

NoM-19-287

## 御見積書

岡-19-191

新鋭工業株式会社  
大阪支店 御中下記の通りお見積もりいたしますので  
何卒ご用命くださいますようお願い申し上げます。

2019年9月17日

株式会社 IHアグリテック

環境プロジェクト部サービスグループ

岡山県岡山市東区西大寺新地170番6

TEL 086-944-6528

FAX 086-942-9030

件名: スリッパ殺菌ディスペンサーの点検・修理

御見積金額

¥45,600

| 課長                                                                                                     | 審査                                                                                                      | 作成                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>2019/09/17<br>石井 | <br>2019/09/17<br>石井 | <br>2019/09/17<br>富田 |

御支払条件 : 貴社慣行払い  
 納入場所 : 貴社指定場所  
 見積有効期限 : 発行後3ヶ月

伝票No. : No03-27529

受付日 : 2019年9月6日

貴社名 : 京都府保険事業協同組合 様

顧客名 : 三嶋医院 様

機種名 : SSDX-Y / 401885号機 2009年3月製造

| No                     | 品名                      | 摘要           | 個数  | 単位 | 単価    | 見積金額    |
|------------------------|-------------------------|--------------|-----|----|-------|---------|
| 1-1                    | プッシュプレート:L              | ワイヤーASSY構成部品 | 1   | 枚  | 1,750 | 1,750   |
| 1-2                    | プッシュプレート:R              | ワイヤーASSY構成部品 | 1   | 枚  | 1,750 | 1,750   |
| 1-3                    | ワイヤーカバー:L               | ワイヤーASSY構成部品 | 1   | 枚  | 490   | 490     |
| 1-4                    | シキリバンASSY               |              | 1   | 枚  | 4,750 | 4,750   |
| 1-5                    | エンクロージャーアンダー:ASSY       | 交換奨励         | 1   | 式  | 7,450 | 7,450   |
| 1-6                    | 取り出しスイッチ                | 交換奨励         | 1   | 個  | 1,300 | 1,300   |
| 1-7                    | 電源スイッチ                  | 交換奨励         | 1   | 個  | 1,200 | 1,200   |
| ①小計                    |                         |              |     |    |       | 18,690  |
| 2-1                    | 部品交換工賃                  |              | 1.2 | H  | 9,000 | 10,800  |
| 2-2                    | ワイヤーASSY分解・清掃 (部品交換工賃込) |              | 1   | H  | 9,000 | 9,000   |
| 2-3                    | エンクロージャー:トップ分解・清掃       |              | 0.5 | H  | 9,000 | 4,500   |
| 2-4                    | 内外部点検・調整・巡回検査           |              | 1   | H  | 9,000 | 9,000   |
| ②小計                    |                         |              |     |    |       | 33,300  |
| 3-1                    | 送料                      |              | 1   | 式  | 1,500 | 1,500   |
| 3-2                    | 作業準備費                   |              | 0.5 | H  | 9,000 | 4,500   |
| 3-3                    | 作業報告書作成費                |              | 1   | 式  | 2,000 | 2,000   |
| ③小計                    |                         |              |     |    |       | 8,000   |
| ①②③計                   |                         |              |     |    |       | 59,990  |
| 4-1                    | 値引                      |              |     |    |       | ▲ 2,990 |
| 同梱品: シキリバンASSY・フードASSY |                         |              |     |    |       |         |
| 定価                     |                         |              |     |    | 合計    | 57,000  |
| 仕切価格                   |                         |              |     |    | ×0.80 | 45,600  |

備考: 1. 本見積には消費税は含まれておりません。

2. 新たに部品の交換が発生した場合は別途お見積もりさせていただきます。

## 発 注 書

上記見積り内容にて発注いたします。 9 月 27 日

ご署名

野田

TEL

印

野田

修理進行でお原戻いたします。

元払

◎福山通運

荷物領収原票

19年 10月 11日

お届け先  
(06)6228-3311  
大阪府大阪市中央区  
今橋1-6-1  
新鋭工業株式会社 大阪支店  
野田様

受領印

(086)944-6510  
岡山県岡山市東区  
西大寺新地170番6  
㈱IHIアグリテック  
11

H3000-067  
SSDX-Y 401885  
点検・修理完了機  
三嶋医院様  
京都府保健事業協同組合様  
修理品管理札No.03-27529

お問い合わせ番号: 77-8336-7690

サービスG 富田

80kg



a 7 7 8 3 3 6 7 6 9 0 0 1 a 発店 517 1個口  
ここに貼らねばならない

ドライバーの方へ この荷札は送り状兼用 (領収原票) です

お届け先  
(06)6228-3311  
大阪府大阪市中央区  
今橋1-6-1  
新鋭工業株式会社 大阪支店  
野田様

000009

4-42

(086)944-6510  
岡山県岡山市東区  
西大寺新地170番6  
㈱IHIアグリテック  
11

H3000-067  
SSDX-Y 401885  
点検・修理完了機  
三嶋医院様  
京都府保健事業協同組合様  
修理品管理札No.03-27529

お問い合わせ番号: 77-8336-7690

サービスG 富田



a 7 7 8 3 3 6 7 6 9 0 0 1 a 発店517 No. 6769

1 / 1 個

荷物 元払

19年 10月 11日

◎福山通運

# 点検、整備報告書

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。

装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

2019年10月10日

株式会社 I H I アグリテック

|     |   |       |                 |       |                    |
|-----|---|-------|-----------------|-------|--------------------|
| 配布先 |   | 納入先   | 新鋭工業株式会社 大阪支店 様 | 機 種   | S S D X - Y        |
| 客 先 | 1 |       |                 |       |                    |
| 環営メ | 1 | 代理店名  | 京都府保険事業協同組合 様   | 機 番   | 4 0 1 8 8 5        |
| 環 品 | 1 | 顧 客 名 | 三嶋医院 様          | 製造年月日 | 平成 21 (2009) 年 3 月 |
|     |   | 修 理 者 | 富 田             | アワメータ |                    |
| 計   | 3 | 返 送 先 | 新鋭工業株式会社 大阪支店 様 | 発 送 日 | 2019 年 10 月 11 日   |

## 点検、処置内容

### [1] 依頼内容・症状と点検結果・処置

(依頼内容・症状) (受取日 2019 年 9 月 6 日 修理品管理札 No.03-27529 )

オーバーホール点検。

(点検結果・処置)

依頼内容の「オーバーホール点検」に基づいて、予防措置を含めた対応をいたしました。

- ワイヤー A S S Y (スリッパ払い出しユニット) の構成部品である、プッシュプレートは、左右交換しました。またワイヤーカバー：L は、劣化による退色・歪があり歪については今後、歪が大きくなった場合スリッパ払い出し時に干渉する事もありますので、交換しました。部品交換と同時に、ワイヤー A S S Y の分解・清掃を行いました。
- シキリバン A S S Y は、コーティングが劣化していますので、交換しました。
- エンクロジャー：アンダー A S S Y は、退色による経年劣化が見受けられました。今後、劣化が進行した場合、割れによる欠落等が発生する事もありますので、交換しました。
- 取り出しスイッチ・電源スイッチは、正常に作動していますが製造後 10 年経過していますので、交換しました。
- エンクロジャー：トップの分解・清掃を含め、装置の清掃を行いました。

### [2] 運転検査

- スリッパの返却・取り出し・・・・・・・・・正常
- 各スイッチおよび満杯ランプの作動確認・・・・正常
- 紫外線ランプの状態・・・・・・・・・・・・・・・・・正常
- \* 運転検査時点の状態であって、将来にわたっての保証ではありません。ご了承願います。
- 絶縁抵抗・耐電圧試験・・・・・・・・・・・・・・・・・合格

### その他

附属品；シキリバン A S S Y (新品) ・フード A S S Y

### 交 換 部 品

#### 部品番号

プッシュプレート：L

1 枚

プッシュプレート：R

1 枚

ワイヤーカバー：L

1 枚

シキリバン ASSY

1 枚

エンクロジャー：アンダー ASSY

1 式

取り出しスイッチ

1 個

電源スイッチ

1 個

承認

環PI営業  
2019/10/10  
若井

審査

環PI営業  
2019/10/10  
若井

作成

環PIサービス  
2019/10/10  
富田