

20-01-29;15:55 ; (株)IHIAグリテック

新鋭 仙台(新)

2 / 3

御見積書

NoM-20-042

岡-20-022A

新鋭工業株式会社
仙台支店 御中下記の通りお見積もりいたしますので
何卒ご用命くださいますようお願い申し上げます。

2020年1月29日

株式会社 IHIAグリテック

環境プロジェクト部サービスグループ

岡山県岡山市東区西大寺新地170番6

TEL 086-944-6528

FAX 086-942-9030

件名: スリッパ殺菌ディスペンサーの点検・修理

御見積金額 ¥40,000

課長	審査	作成
環境PJ営業 20/01/29 若井	環境PJ営業 20/01/29 若井	環境PJ-OC 20/01/29 富田

御支払条件 : 貴社慣行払い
納入場所 : 貴社指定場所
見積有効期限 : 発行後3ヶ月

伝票No. : No.09-27028

受付日 : 2020年1月17日

貴社名 : 翠医療器具株式会社 様

顧客名 : こまつ外科内科クリニック 様

機種名 : SSDX-Y / 403356号機 2013年8月製造

No	品名	摘要	個数	単位	単価	見積金額
1-1	エンクロージャー:アンダーASSY		1	式	7,450	7,450
1-2	シャコウバン		1	枚	320	320
1-3	ブッシュプレート:L	ワイヤーASSY構成部品	1	枚	1,750	1,750
1-4	ブッシュプレート:R	ワイヤーASSY構成部品	1	枚	1,750	1,750
1-5	スライドブロック	ワイヤーASSY構成部品	2	個	120	240
1-6	取り出しスイッチ	交換奨励	1	個	1,300	1,300
①小計						12,810
2-1	部品交換工賃		0.8	H	9,000	7,200
2-2	ワイヤーASSY分解・清掃 (部品交換工賃込)		1	H	9,000	9,000
2-3	エンクロージャー:トップ分解・清掃		0.5	H	9,000	4,500
2-4	内外部点検・調整・運転検査		1	H	9,000	9,000
②小計						29,700
3-1	送料		1	式	1,500	1,500
3-2	作業準備費		0.5	H	9,000	4,500
3-3	作業報告書作成費		1	式	2,000	2,000
③小計						8,000
①②③計						50,510
4-1	値引					▲ 510
定価						合計 50,000
同梱品: シキリバンASSY・フードASSY						
仕切価格			×0.80			40,000

備考: 1. 本見積には消費税は含まれておりません。

2. 新たに部品の交換が発生した場合は別途お見積もりさせていただきます。

発注書

上記見積もり内容にて発注いたします。 2月3日

修理実行
有難い様

ご署名

新鋭工業(株)仙台

TEL

022-288-4660

印

大五

荷物領収原票 元払 20年 2月 14日 福山通運

お届先 (022)288-4660
宮城県仙台市
若林区六丁の目中町10-10
新鋭工業株式会社 仙台支店
溝口様

受領印

(086)944-6510
岡山県岡山市東区
西大寺新地170番6
㈱IHIアグリテック
11

H3000-067
SSDX-Y 403356
点検・修理完了機
こまつ外科内科クリニック様
翠医療装具㈱様
修理品管理札No.09-27023
サービスG 富田

お問い合わせ番号: 77-8337-5751



80kg

a778337575101a 発店 517 1個口

ここからはがしてください ドライバーの片へ この荷札は送り状兼用(領収原票)です

お届先 (022)288-4660
宮城県仙台市
若林区六丁の目中町10-10
新鋭工業株式会社 仙台支店
溝口様

様

(086)944-6510
岡山県岡山市東区
西大寺新地170番6
㈱IHIアグリテック
11

H3000-067
SSDX-Y 403356
点検・修理完了機
こまつ外科内科クリニック様
翠医療装具㈱様
修理品管理札No.09-27023

お問い合わせ番号: 77-8337-5751



サービスG 富田

a778337575101a 発店517 No. 7575

1 / 1 個

荷札 元払

2年 2月 14日 福山通運

点検、整備報告書 1/2

2020年2月13日

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。

株式会社IHIアグリテック

装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

配布先		納入先	新鋭工業株式会社 仙台支店 様	機 種	S S D X - Y
客 先	1				
環営メ	1	代理店名	翠医療装具株式会社 様	機 番	4 0 3 3 5 6
環 品	1	顧 客 名	こまつ外科内科クリニック 様	製造年月日	平成 25 (2013) 年 8 月
		修 理 者	富 田	アワメータ	
計	3	返 送 先	新鋭工業株式会社 仙台支店 様	発 送 日	2020 年 2 月 14 日

点検、処置内容

[1] 依頼内容・症状と点検結果・処置

(依頼内容・症状) (受取日 2020年1月17日 修理品管理札 No.09-27023)

各部点検見積依頼。左側排出扉破損。 遮光板破損。

(点検結果・処置)

1. 装置受け取り時に左側排出扉の破損・遮光板の破損を確認しました。
「ハイシュットビラ」は「エンクロージャー：アンダーASSY」の構成部品となります。
エンクロージャー：アンダーASSYも、装置本体への固定ネジ部が左右共に
劣化により亀裂が入っていましたので、「ハイシュットビラ」を含めた
エンクロージャー：アンダーASSYを交換しました。
2. シャコウバンは破損していましたので交換しました。
3. 「プッシュプレート：L・R」は現時点では、正常ですが、製造後6年半経過していました。
交換奨励をさせていただきましたところ、交換を承りましたので交換を行いました。
また「スライドブロック（プッシュプレートを取り付けている樹脂製部品）」も
劣化によりひび割れが見受けられましたので交換しました。
部品交換時にワイヤーASSYの分解・清掃を行いました。
4. 取り出しスイッチは、正常に作動していますが、製造後6年半経過しいましたので
交換奨励をさせていただきましたところ、交換を承りましたので交換しました。
5. エンクロージャー：トップの分解・清掃を含め 装置の清掃を行いました

その他

附属品；シキリバンASSY・フードASSY

交換部品

部品番号	エンクロージャー：アンダーASSY	1式	
	シャコウバン	1枚	
	プッシュプレート：L	1枚	
	プッシュプレート：R	1枚	
	スライドブロック	2個	
	取り出しスイッチ	1個	

承認

環境PJ営業
20/02/13
若井

審査

環境PJ営業
20/02/13
若井

作成

環境PJサービス
20/02/13
富田

点検、整備報告書 2/2

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。

装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

2020年2月13日

株式会社IHIアグリテック

配布先		納入先	新鋭工業株式会社 仙台支店 様	機 種	S S D X－Y
客 先	1	代理店名	翠医療装具株式会社 様	機 番	4 0 3 3 5 6
環営メ	1				
環 品	1				
		顧 客 名	こまつ外科内科クリニック 様	製造年月日	平成 25 (2013) 年 8 月
		修 理 者	富 田	アワメータ	
計	3	返 送 先	新鋭工業株式会社 仙台支店 様	発 送 日	2020 年 2 月 14 日

点検、処置内容

〔2〕運転検査

1. スリッパの返却・取り出し・・・正常
2. 各スイッチおよび満杯ランプの作動確認・・・正常
3. 紫外線ランプの状態・・・正常
*運転検査時点の状態であって、将来にわたっての保証ではありません。ご了承願います。
4. 絶縁抵抗・耐電圧試験・・・合格

その他

承認	交換部品		
運営PJ営業 20/02/13 若井			
審査			
運営PJ営業 20/02/13 若井			
作成			
運営PJサービス 20/02/13 富田			