

No.M-18-090		御見積書		岡-19-065													
日本光電工業株式会社 カスタマーサービス本部 AS東京五反田サービスセンター 御中			2019年4月1日														
			株式会社 IHIIアグリテック														
			環境プロジェクト部 サービスグループ														
			岡山県岡山市東区西大寺新地170番6														
			TEL 086-944-6628														
			FAX 086-942-9030														
下記の通りお見積もりいたしますので 何卒ご用命くださいますようお願い申し上げます。																	
件名: eZ-100 点検・修理																	
御見積金額		¥52,000															
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%;">課長</td> <td style="width: 33%;">審査</td> <td style="width: 33%;">作成</td> </tr> <tr> <td style="font-size: 24px;">若</td> <td style="font-size: 24px;">若</td> <td style="font-size: 24px;">吉</td> </tr> <tr> <td style="font-size: 24px;">19.4.1</td> <td style="font-size: 24px;">19.4.1</td> <td style="font-size: 24px;">19.4.1</td> </tr> <tr> <td style="font-size: 24px;">井</td> <td style="font-size: 24px;">井</td> <td style="font-size: 24px;">田</td> </tr> </table>				課長	審査	作成	若	若	吉	19.4.1	19.4.1	19.4.1	井	井	田
課長	審査	作成															
若	若	吉															
19.4.1	19.4.1	19.4.1															
井	井	田															
御支払条件 : 貴社慣行払い 納入場所 : 貴社指定場所 見積有効期限 : 発行後3ヶ月		伝票No. : 受付日 : 2019年3月22日 貴社名 : 顧客名 : 東邦大学医療センター 大橋病院 様 機種名 : eZ-100 / 010208号機 2009年12月製造															
No	品名	摘要	個数	単位	単価	見積金額											
1-1	定期交換部品		1	式	44,300	44,300											
					小計	44,300											
2-1	部品交換工賃		0.5	H	9,000	4,500											
2-2	内外部点検・調整・運転検査・清掃		1	H	9,000	9,000											
					小計	13,500											
3-1	送料		1	式	1,600	1,600											
3-2	作業準備費		0.5	H	9,000	4,500											
3-3	作業報告書作成費		1	式	2,000	2,000											
					小計	8,000											
4-1	値引					▲ 800											
同梱品: なし																	
定価					合計	65,000											
仕切価格					×0.80	52,000											
備考: 1. 本見積には消費税は含まれておりません。 2. 新たに部品の交換が発生した場合は別途お見積もりさせていただきます。																	

発 注 書

上記見積もり内容にて発注いたします。 4 月 2 日

ご署名 小 貫 雅 之

TEL 03-5475-6477

印 小 19.4.02 貫

NaM-18-091

御見積書

圖-19-066

日本光電工業株式会社
カスタマーサービス本部
AS東京五反田サービスセンター 御中

2019年4月1日

株式会社 IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

岡山県岡山市東区西大寺新地170番6

TEL 086-944-6528

FAX 086-942-9030

下記の通りお見積もりいたしますので
何卒ご用命くださいますようお願い申し上げます。

件 名: eZ-100 点検・修理

課長	審査	作成
若井	若井	富田
194.1	194.1	194.1

御見積金額	¥52,000
-------	---------

御支払条件 : 貴社慣行払い
納入場所 : 貴社指定場所
見積有効期限 : 発行後3ヶ月

伝票No. :
 受付日 : 2019年3月22日
 貴社名 :
 顧客名 : 東邦大学医療センター 大橋病院 様
 機種名 : eZ-100 / 010571号機 2014年1月製造

No	品名	摘要	個数	単位	単価	見積金額
1-1	定期交換部品		1	式	44,300	44,300
					小計	44,300
2-1	部品交換工賃		0.5	H	9,000	4,500
2-2	内外部点検・調整・迎転検査・清掃		1	H	9,000	9,000
					小計	13,500
3-1	送料		1	式	1,500	1,500
3-2	作業準備費		0.5	H	9,000	4,500
3-3	作業報告書作成費		1	式	2,000	2,000
					小計	8,000
4-1	値引					▲ 800
同梱品:なし						
定価					合計	65,000
仕切価格		×0.80				52,000

備考: 1. 本見積には消費税は含まれておりません。
2. 新たに部品の交換が発生した場合は別途お見積もりさせていただきます。

發 注 書

上記見積もり内容にて発注いたします。 4月2日

ご署名

小貴雅之

TEL 03 - 5475 - 6477



点検、整備報告書

2019年4月5日

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。

株式会社 I H I アグリテック

装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

配布先	納入先	日本光電工業株式会社 カスタマーサービス本部 様	機種	e Z-100
客先	1			
環営メ	1	代理店名	機番	010208
環品	1	顧客名	製造年月日	平成 21 (2009) 年 12 月
		修理者	富田	アワメータ
計	3	返送先	日本光電工業株式会社 カスタマーサービス本部 様	機種
				2019年4月8日

点検、処置内容

[1] 依頼内容・症状と点検結果・処置 (受取日 2019年3月22日)

点検依頼。

(点検結果・処置内容)

1. 装置受け取り時の状態は、プレフィルターにかなりの埃が堆積した状態でした。
この為、吸引モード時に十分に空気が吸い込めなくなっていて、装置上部の吐出口より空気の吹き出しが不安定になっていました。
メインフィルターにも若干劣化が見受けられた事から、交換を奨励しましたところ交換のご依頼を承りましたので、定期交換部品一式交換しました。
フィルターキット 1個 プレフィルター 1枚

2. その他の箇所では、特に不具合は見受けられませんでした。

[2] 運転検査

1. 吸引運転作動確認・・・正常
流量 7.0 L/min オゾン濃度 18 ppm オゾン発生量 16.2 mg/h (規格 15 mg/h)
2. くん蒸運転作動確認・・・正常
流量 17.0 L/min オゾン濃度 430 ppm オゾン発生量 940 mg/h (規格 540 mg/h 以上)
3. 絶縁抵抗・耐電圧試験・・・合格

その他

付属品；なし

交換部品

承認 若 19.4.5 井	付属品；なし			
審査 若 19.4.5 井	部品番号	部品名称	数量	備考
		定期交換部品	1式	
作成 富田				

点検、整備報告書

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。

装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

2019年4月5日

株式会社 I H I アグリテック

配布先	納入先	日本光電工業株式会社 カスタマーサービス本部 様	機種	e Z - 1 0 0
客先	代理店名		機番	0 1 0 5 7 1
環営メ	顧客名	東邦大学医療センター 大橋病院 様	製造年月日	平成 26 (2014) 年 1 月
環品	修理者	富田	アワメータ	
計	返送先	日本光電工業株式会社 カスタマーサービス本部 様	機種	2019年4月8日

点検、処置内容

[1] 依頼内容・症状と点検結果・処置 (受取日 2019年3月22日)

点検依頼。

(点検結果・処置内容)

1. 装置受け取り時の状態は、プレフィルターにかなりの埃が堆積した状態でした。
この為、吸引モード時に十分に空気が吸い込めなくなっていて、装置上部の吐出口より空気の吹き出しが不安定になっていました。
ただし、メインフィルターには汚れが見受けられない事から
定期交換部品の交換については、お客様にご検討して頂きましたところ
交換のご依頼を承りましたので、定期交換部品一式交換しました。
フィルターキット 1 個 プレフィルター 1 枚

2. その他の箇所では、特に不具合は見受けられませんでした。

[2] 運転検査

1. 吸引運転作動確認・・・正常
流量 6.5 L/min オゾン濃度 21 ppm オゾン発生量 17.7 mg/h (規格 15 mg/h)
2. くん蒸運転作動確認・・・正常
流量 19.0 L/min オゾン濃度 450 ppm オゾン発生量 1170 mg/h (規格 540 mg/h 以上)
3. 絶縁抵抗・耐電圧試験・・・合格

その他

付属品；なし

交換部品

承認 若 19.4.5 井	付属品；なし			
審査	部品番号	部品名称	数量	備考
若 19.4.5 井		定期交換部品	1 式	
作成				
富 19.4.5 田				

福山通運

19 年 月 日

トフイバーの方へ：この向札は越中衣法用（傾斜係数）

2. 個

19年 4月 8日

◎ 福山通運

◎ 福山通運

發店：517 元

荷 札

IHIシバウラ社
トミタ 様



NIHON KOHDEN

日本光電工業 株式会社
カスタマーサービス本部
AS東京五反田サービスセンタ
小貫 雅之

〒141-0022

東京都品川区東五反田1-11-15 電波ビルB1F

Tel: 03-5475-6477 Fax: 03-5475-0502

平成31年3月11日

東邦大学医療センター大橋病院様分 EZ-100代替機貸出依頼

拝啓

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、標記の件につきまして、下記の通り送付させていただきますので

ご査収下さいます様お願い申し上げます。

敬具

記

東邦大学医療センター大橋病院様分として、

EZ-100の代替機を1台お貸し頂けますでしょうか。

ご査収の程、宜しくお願い致します。

以上

5/た
ez-100
0/0320