

[圖]-19-068

株式会社 IHI トレーディング  
水落様

下記の通りお見積もりいたしますので  
何卒ご用命くださいますようお願い申し上げます。

2019年4月5日

株式会社 IHIアグリテック

環境プロジェクト部サービスグループ

岡山県岡山市東区西大寺新地170番6

TEL 086-944-6528

FAX 086-942-9030

件名: オゾンくん蒸脱臭装置(OS-22)点検・修理

御見積金額

¥11,690

御支払条件 : 貴社慣行払い  
納入場所 : 貴社指定場所  
見積有効期限 : 発行後3ヶ月

伝票No. :

受付日 : 2019年3月21日

貴社名：

貴社名 : エクシブ伊豆 様

機種名 : OS-22/010593号機 2014年10月生産

| 課長 | 審査 | 作成 |
|----|----|----|
| 若井 | 若井 | 富田 |

| No        | 品名               | 摘要    | 個数  | 単位 | 単価    | 見積金額   |
|-----------|------------------|-------|-----|----|-------|--------|
| 1-1       | エアープンプゴム足        |       | 4   | 本  | 600   | 2,400  |
|           |                  |       |     |    |       |        |
|           |                  |       |     |    |       |        |
|           |                  |       |     |    |       |        |
|           |                  |       |     |    |       |        |
|           |                  |       |     |    |       |        |
|           |                  |       |     |    |       |        |
|           |                  |       |     |    |       |        |
|           |                  |       |     |    |       |        |
|           |                  |       |     |    | 小計    | 2,400  |
| 2-1       | 部品交換工賃           |       | 0.2 | H  | 9,000 | 1,800  |
| 2-2       | 内外部点検・調整・運転検査・清掃 |       | 0.5 | H  | 9,000 | 4,500  |
|           |                  |       |     |    |       |        |
|           |                  |       |     |    | 小計    | 6,300  |
| 3-1       | 送料               |       | 1   | 式  | 1,500 | 1,500  |
| 3-2       | 作業準備費            |       | 0.5 | H  | 9,000 | 4,500  |
| 3-3       | 作業報告書作成費         |       | 1   | 式  | 2,000 | 2,000  |
|           |                  |       |     |    |       |        |
|           |                  |       |     |    | 小計    | 8,000  |
|           |                  |       |     |    |       |        |
|           |                  |       |     |    |       |        |
| 同梱品:電源コード |                  |       |     |    |       |        |
| 定価        |                  |       |     |    | 合計    | 16,700 |
| 仕切価格      |                  | ×0.70 |     |    |       | 11,690 |

備考: 1. 本見積には消費税は含まれておりません。  
2. 新たに部品の交換が発生した場合は別途お見積もりさせていただきます。

發 注 書

上記見積もり内容にて発注いたします。

20x9


4月 9 日

ご署名

173番 175-0005

東京都千代田区有楽町一丁目12番1号

TEL 株式会社IHIトレーディング



元払

19年 4月 16日 福山通運

荷物領収原票

(0557)51-2384  
お 静岡県伊東市  
届 富戸1317-5243  
け  
先 エクシブ伊豆  
北澤様

受領印

(086)944-6510  
岡山県岡山市東区  
西大寺新地170番6  
㈱IHIアグリテック  
11

H3000-067  
OS-22 010593号機  
点検・修理完了機

お問い合わせ番号: 77-8335-5720

サービスG 富田



30kg

a778335572001a 発店 517 1個口

←ここから始まります

ドライバーの方へ、この荷札は送り状兼用(添付原票)です

(0557)51-2384  
お 静岡県伊東市  
届 富戸1317-5243  
け  
先 エクシブ伊豆  
北澤様

様

(086)944-6510  
岡山県岡山市東区  
西大寺新地170番6  
㈱IHIアグリテック  
11

H3000-067  
OS-22 010593号機  
点検・修理完了機

お問い合わせ番号: 77-8335-5720

サービスG 富田



a778335572001a 発店517 No. 5572

1 / 1 個

荷 札 元払

19年 4月 16日 福山通運

# 点検、整備報告書

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。  
装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

2019年4月15日  
株式会社IHIアグリテック

|     |       |                    |       |                     |
|-----|-------|--------------------|-------|---------------------|
| 配布先 | 納入先   | 株式会社 IHI トレーディング 様 | 機種    | OS-22               |
| 客先  | 代理店   | 株式会社 JTB 商事 様      | 機番    | 010593              |
| 環営メ | ユーザー名 | エキシブ伊豆 様           | 製造年月日 | 平成 26 (2014) 年 10 月 |
| 環品  | 修理者   | 富田                 | アワメータ |                     |
| 計   | 返送先   | エキシブ伊豆 様           | 発送日   | 2019年4月16日          |

## 点検、処置内容


[1] 依頼内容・症状と点検結果・処置 (受付日 2019年3月21日)

異音がする。

(点検結果・処置)

1. エアーポンプのゴム足が

(エアーポンプを宙に浮かせ、作動時の振動を筐体に共振させない為の部品)  
4本全て切れていたことにより、エアーポンプが筐体と接触した状態でした。  
これが原因で作動時に共振音が発生して、異音となっていました。  
エアーポンプゴム足を交換しました。



エアーポンプと  
切れたゴム足 4本  
(下側)



ゴム足交換後

[2] 運転検査

1. 空気清浄運転 . . . . . 正常

2. オゾンくん蒸 (脱臭) 運転 . . . . . 正常

3. オゾン発生量の確認 . . . . . 合格

流量 11.5 L/min オゾン濃度 420 ppm オゾン発生量 0.62 g/h  
(規格 オゾン発生量 0.4 g/h 以上)

4. 絶縁抵抗・耐電圧試験 . . . . . 合格

[3] その他

定期交換部品は、目詰まり状態で「臭い」もありましたので、早めの交換をお願いします。

|                   |             |           |    |
|-------------------|-------------|-----------|----|
| 承認                | その他         |           |    |
| 若<br>19.4.15<br>井 | 付属品 ; 電源コード |           |    |
| 審査                | 交換部品        |           |    |
| 若<br>19.4.15<br>井 | 部品番号        | 部品名称      | 数量 |
|                   |             | エアーポンプゴム足 | 4個 |
| 作成                |             |           |    |
| 富<br>19.4.15<br>田 |             |           |    |