

岡-19-003

株式会社 IHI トレーディング
水落 様

下記の通りお見積もりいたしますので
何卒ご用命くださいますようお願い申し上げます。

2019年1月9日

株式会社 IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

岡山県岡山市東区西大寺新地170番6

TEL 086-944-6528

FAX 086-942-9030

件 名: eZ-100 点検・修理

御見積金額	¥40,250
-------	---------

課長	審査	作成
若 1991.9 井	若 1991.9 井	審 1991.9 田

樣

御支払条件 : 貴社慣行払い
納入場所 : 貴社指定場所
見積有効期限 : 発行後3ヶ月

伝票No. :
 受付日 : 2018年12月27日
 貴社名 :
 顧客名 : 牛久市上町ふれあい保育園 様
 機種名 : eZ-100 / 010559号機 2013年11月製造

No	品名	摘要	個数	単位	単価	見積金額
1-1	くん蒸ポンプ		1	個	16,800	16,800
1-2	吸引ポンプ		1	個	14,700	14,700
					小計	31,500
2-1	部品交換工賃		1	H	9,000	9,000
2-2	内外部点検・調整・運転検査・清掃		1	H	9,000	9,000
					小計	18,000
3-1	送料		1	式	1,500	1,500
3-2	作業準備費		0.5	H	9,000	4,500
3-3	作業報告書作成費		1	式	2,000	2,000
					小計	8,000
同梱品:電源コード						
定価				合計	57,500	
仕切価格		×0.70				40,250

備考: 1. 本見積には消費税は含まれておりません。
2. 新たに部品の交換が発生した場合は別途お見積もりさせていただきます。

發 注 書

上記見積もり内容にて発注いたします。

2019


1月31日

ご署名

IT注册: 174-0413

東京都千代田区有楽町一丁目12番1号

TEL 株式会社IHIトレーディング



元払 19年 2月 15日 福山通運

荷物領収原票

お (0297) 74-1426
届 茨城県取手市
け 取手 2-1-20-408
先 山野井商事株式会社
岸様

受領印

(086) 944-6510
岡山県岡山市東区
西大寺新地 170 番 6
㈱ IHI アグリテック
11

H3000-067
eZ-100
010559号機
点検・修理完了機
牛久市上町ふれあい保育園様

お問い合わせ番号: 77-8335-1122

サービス G 富田



30kg

a 7 7 8 3 3 5 1 1 2 2 0 1 a 発店 517 1個口

お (0297) 74-1426
届 茨城県取手市
け 取手 2-1-20-408
先 山野井商事株式会社
岸様

様

(086) 944-6510
岡山県岡山市東区
西大寺新地 170 番 6
㈱ IHI アグリテック
11

H3000-067
eZ-100
010559号機
点検・修理完了機
牛久市上町ふれあい保育園様

お問い合わせ番号: 77-8335-1122

サービス G 富田



a 7 7 8 3 3 5 1 1 2 2 0 1 a 発店 517 No. 5112

1 / 1 個

荷 札 元払

19年 2月 15日 福山通運

点検、整備報告書

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。
装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

2019年2月14日
株式会社 I H I アグリテック

配布先	納入先	株式会社 I H I トレーディング 様	機 種	e Z - 1 0 0
客 先	代理店名	山野井商事株式会社 様	機 番	0 1 0 5 5 9
環 営	顧 客 名	牛久市上町ふれあい保育園 様	製造年月日	平成 24 (2013) 年 11 月
品	修 理 者	富 田	アワメータ	
計	返 送 先	山野井商事株式会社 様	発 送 日	2019 年 2 月 15 日

点検、処置内容


[1] 依頼内容・症状と点検結果・処置

(依頼内容・症状) (受取日 2018 年 12 月 27 日)

くん蒸モード運転時、オゾンガスが出ない。

(点検結果・処置内容)

1. くん蒸用エアーポンプの故障でした。
エアーポンプの交換を行いました。
交換した、くん蒸用エアーポンプ



2. 吸引用オゾン発生器のエアーポンプは、
流量が 4.5 L/min まで低下していました。
オゾンによる曝露の影響と思われます。
破損した場合、吸引モード時にオゾンを
発生できなくなりますので、交換しました
(正規流量 7.0 L/min ~ 8.0 L/min)
交換した、吸引用エアーポンプ



3. その他

DCブロー (循環ファン) が、風量弱での作動時、僅かに異音が発生していました。
今後の使用で、異音が徐々に大きくなることが考えられます。
ご理解の程よろしくお願いいたします。

[2] 運転検査

1. 吸引運転作動確認・・・正常
流量 7.0 L/min オゾン濃度 16ppm オゾン発生量 17.4 mg/h (規格 15 mg/h)
2. くん蒸運転作動確認・・・正常
流量 18.0 L/min オゾン濃度 360ppm オゾン発生量 830 mg/h (規格 540 mg/h 以上)
3. 絶縁抵抗・耐電圧試験・・・合格

その他

付属品；電源コード

交換部品

承認 若 19.2.14 井	交換部品			
審査 若 19.2.14 井	部品番号	部品名称	数量	備考
作成 富 19.2.14 田		くん蒸用エアーポンプ	1 個	
		吸引オゾン発生器用エアーポンプ	1 個	